
SHARP

改訂1.3版 2001年4月作成

シャーププログラマブルコントローラ

プログラム例集



はじめに

本書は、シャーププログラマブルコントローラ・ニューサテライトJWシリーズの応用命令の豊富さ、使いやすさをご理解いただくとともに、多種多様なプログラム例により、プログラム設計のヒントを提供するものです。

本書は、次の4つの独立した章と付録より構成されていますので、必要な箇所のみお読みください。

第1章 基本回路

第2章 データ処理回路

第3章 特殊命令の使い方

第4章 応用プログラム事例

付 録 命令語一覧

なお、命令の詳しい説明などは、各PCの取扱説明書、ユーザーズマニュアル、プログラミングマニュアルをご参照ください。

おねがい

- ・本書の内容については十分注意して作成しておりますが、万一ご不審な点、お気付きの ことがありましたら、本書の裏表紙に記載のシャープマニファクチャリングシステム株式 会社までご連絡ください。
- ・本書の内容の一部または全部を、無断で複製することを禁止しています。
- ・本書の内容は、改良のため予告なしに変更することがありますので、あらかじめご了承く ださい。

目 次

本書を利用するにあたって

第	1	章	基本回路 ••••••• 1·1~1·1	18
	1	- 1	常時○N回路·······1	. 1
	1	- 2	電源投入時に1パルス発生させる回路・・・・・・・・・・・・・・・・1	. 2
	1	- 3	発振回路 · · · · · · · · · · · · · · 1	
	1	- 4	立上り微分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1	. 4
	1	- 5	立下り微分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1	. 4
	1	- 6	自己保持回路(リセット優先)	
	1	- 7		
	1	- 8	優先回路 · · · · · · · · · · · · · · · · · 1	
	1	- 9	オルタネート回路・・・・・・・・・・・・・・・・・・1	. 8
	1	- 10) nビットシフトレジスタ ······ 1	. 9
	1	-11	オンディレイタイマ ・・・・・・・・・・・1	· 10
	1	-12	! オフディレイタイマ1	· 10
			3 オン・オフディレイタイマ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1	
			- 入力立上り時ワンショットタイマ(1) ・・・・・・・・・・・・・・・・ 1	
			う 入力立上り時ワンショットタイマ(2) ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1	
			5 入力立下り時ワンショットタイマ・・・・・・・・・・・・・・・・1	
			'立上り、立下りワンショットタイマ・・・・・・・・・・・・・・・・ 1	
			3 オンディレイワンショットタイマ	
) 等間パルス発生回路	
	1	-20) デューティ可変パルス発生回路(1) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1	
		- 21		
	1	- 22	? 長時間タイマ(1)	
	•	-23	20-31-32 1 1 (-)	
			- 大容量カウンタ(1) ・・・・・・・・・・・・・・・・1	
			5 大容量カウンタ(2)・・・・・・・・・・・・・・・・・1	
	1	-26	〕計数入力の立上り、立下りで計数するカウンタ・・・・・・・・・・・・1	· 18
给 ′) ·	<u>≠</u> .	データ処理回路 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2·1~2·	
			演算実行条件の変更 ・・・・・・・・・・・・・・・・・2	
			レジスタのクリア2	
			データのマスク ・・・・・・・・・・・2	
			ビットのセット/リセット・・・・・・・2	
			数の分解 ・・・・・・・・・・・・・・2	
			数の合成2	
			設定値との比較2	
			ウィンドウコンパレータ ・・・・・・・・・2	
	2	_ 9	不感帯をもつ比較同路2	. 9

	2 - 10	複数のセットポイントを持つタイマ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2 · 10
	2 - 11	BCD減算結果を符号付絶対値で求める・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2.11
		BCD8桁の乗算・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	2 - 13	BCD8桁÷BCD2桁·······	2.14
		BCD4桁の除算・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	2 - 15	ドラムシーケンサ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2.19
	2 - 16	タイマ現在値の外部出力 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2.20
	2 - 17	カウンタ現在値の外部出力 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2.23
	2 - 18	タイマの設定値を外部機器から入力 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2.25
	2 - 19	カウンタの設定値を外部機器から入力・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2.27
		複数のタイマ、カウンタの設定値を外部機器から入力・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	2 -21	時・分・秒設定減算タイマ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2.34
	2 -22	ダイナミック入力・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2.35
	2 -23	ダイナミック出力 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2.37
	2 -24	同期型FIFOスタックレジスタ	2.39
	2 -25	データの分配・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2.40
	2 -26	データの抽出・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2.43
	2 -27	データの挿入・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2.46
	2 -28	データの削除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2.48
		データの検索(1)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	2 -30	データの検索(2)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2.51
	2 - 31	データの照合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2.53
	2 -32	BCD4桁の最小値・最大値を求める · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2.55
		BCD2桁の数値の平均値を求める · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
		ファイルレジスタの領域指定クリア・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
		テンキーからの数値の読込・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
		8→256デコーダ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
		256→8エンコーダ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
		7S E Gエンコーダ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
		グレイコード→バイナリコード変換 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
		BCD6桁のアップ・ダウンカウンタ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
		24ビットシフトレジスタ	
		スキャンタイムの測定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
		BCCコードの生成	
	2 -44	高速カウンタの現在値を符号付きで表示する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2.73
<u>**</u>	2 2 	4+T+	
弗	3 草 3	持殊命令の使い方 ······3·1~:	3.22
	3 - 1	/ 0 リフレッシュ命令と割込処理	3. 1
		特殊 I / O データリフレッシュ命令(F-81)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
		特殊 / 0からの読出 (F-85)、特殊 / 0への書込 (F-86)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
		送信命令(F-204)、受信命令(F-205)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
		MD(メンテナンスディスプレイ)命令(F-20) ······	

第4章	応用プログラム事例 · · · · · · · · · · · · 4 · 1~4 · 31
4 - 2 $4 - 3$ $4 - 4$ $4 - 5$ $4 - 6$ $4 - 7$ $4 - 8$ $4 - 9$	位置ずれ検出4・1鉄板の折り曲げ長さを求める4・2基板カセットの検索・削除処理4・3自動倉庫の入庫・出庫管理4・5アナログ出力電圧設定4・8データ照合4・10帳票用データの作成4・14スケール変換4・17昼夜判定処理4・24運転時間の切替4・26コンピュータリンクによるPC間通信4・29
付録 1	命令語一覧 ······ 付·1~付·11

本書を利用するにあたって

1. 適応機種について

・本書のプログラムは、以下のJWシリーズPCで使用できます。

PC機種名	本体(CPU部)機種名
JW10	JW-1324K,JW-1342K,JW-1424K,JW-1442K,JW-1624K,JW-1642K
JW20H	JW-21CU、JW-22CU
JW30H	JW-31CUH,JW-32CUH,JW-33CUH
	JW-31CUH1, JW-32CUH1, JW-33CUH1, JW-33CUH2, JW-33CUH3
JW50H	JW-50CUH
JW70H	JW-70CUH
JW100H	JW-100CUH
J-board	Z-311J.Z-312J

- (注1) プログラムの中には、適応PCが限定されるものがあります。適応PCを記述していない プログラムは上記の全PCで使用できます。
- (注2) J-boardはJW20Hと命令語体系が同じですので、適応PCにJW20Hと記載されているプログラムはJ-boardでも使用できます。
- (注3) 従来機種(W10/W16/W51/W100/W70H/W100H) についても、プログラムによっては適 応できるものがあります。

2. 数値等の表現方法について

1) アドレス、設定値等の数値表現方法は下記を採用しています。

8 進数 : 数値に(8)を付加 例 377(8)

10進数:数値に (D) を付加または数値のみ 例 255 (D) 、255

2) レジスタのデータ長の表現方法は下記を採用しています。

バイト (8ビット) 処理 : レジスタ番号のみ

例 09000

ワード (16ビット) 処理 : レジスタ番号にwを付加


例 09000w (09000,09001使用)

ダブルワード(32ビット)処理: レジスタ番号にdを付加

例 09000d (09000~09003使用)

3. プログラムについて


- 1) プログラムは必要最小限の構成となっています。適用するシステムに合わせて、指令信号を有効、 無効にする条件信号やインターロック信号を付加する必要があります。
- 2) リレー番号などのデータメモリ番号は、JW10の番号を使用しています。これは、JW10の入力と出力のリレー割付が、固定されている(入力:0000~出力:00400~)ことと、JW10のレジスタなどのデータメモリ領域が他のPCのデータメモリ領域に含まれるからです。ただし、最大制御入出力点数が256点のPC(JW-21CU、J-board)は入出力リレー領域が00000~00377ですので、出力リレー番号は使用可能なリレー番号に置き換えてください。なお、リレー番号等は適当に付けてあります。使用するシステムに合わせて番号を付ける必要があります。
- 3) 応用命令は、ダブルワードの命令(F-00d、F-10d等)は使用していません。これは、JW10には、ダブルワードの命令がないためです。従って、JW30H等の機種において、ダブルワードの命令に書き換えるとプログラムが簡略されるものがあります。
 - 例) レジスタ09000~09003のデータをレジスタ19000~19003に転送する場合
 - a) 本書のプログラム



b) JW30Hで可能なプログラム




- 4) 応用命令は、間接アドレスの使用できる命令として、F-70 (nバイトー括転送) とF-70w (nワードー括転送) のみ使用しています。これは、JW10とJW20Hには、他に間接アドレスの使用できる命令がないためです。従って、JW30H等の機種において、間接アドレスを使用するとプログラムが簡略されるものがあります。
 - 例1)レジスタ09000~09002を間接アドレスとするレジスタの内容をレジスタ19000に転送する場合
 - a) 本書のプログラム




b) JW30Hで可能なプログラム



- 例2) レジスタ19000の間接アドレスをレジスタ09000~09002に設定する場合
 - a) 本書のプログラム



b) JW30Hで可能なプログラム



5) END命令(F-40) は省略しています。

第1章 基本回路

この章では、

ラダープログラムにおいて基本となる、接点、コイル、タイマ、カウンタ命令を使用した基本的な回路 について紹介します。

1	- 1	常時〇N回路・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1.	1
1	- 2	電源投入時に1パルス発生させる回路・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1 ·	2
1	- 3	発振回路·····		
1	- 4	立上り微分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1.	4
1	- 5	立下り微分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1 ·	4
1	- 6	自己保持回路(リセット優先) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1 ·	5
1	- 7	自己保持回路(セット優先)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1 ·	6
1	- 8	優先回路 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1.	7
1	- 9	オルタネート回路・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
1	-10	n ビットシフトレジスタ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
1	-11	オンディレイタイマ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
1	-12			
1	-13	オン・オフディレイタイマ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
1	-14	入力立上り時ワンショットタイマ(1) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1.	11
1	-15	入力立上り時ワンショットタイマ(2) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1.	12
		入力立下り時ワンショットタイマ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
1	-17	立上り、立下りワンショットタイマ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1.	13
1	-18	オンディレイワンショットタイマ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1.	13
1	-19	等間パルス発生回路 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
1	-20	デューティ可変パルス発生回路(1)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
1	-21	デューティ可変パルス発生回路(2)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
1	-22	長時間タイマ(1) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
	-23	長時間タイマ(2) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1.	16
		大容量カウンタ(1)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
1	-25	大容量カウンタ(2) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1.	17
1	-26	計数入力の立上り、立下りで計数するカウンタ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1.	18

1-1 常時 ON 回路



- 特殊リレーの07366は常時OFFの接点のため、コイル 00400は常時ONとなります。00400を「停止時OFFと なる領域」に設定すると、プログラムモードに切換えた ときや、自己診断の結果、本体が停止するとOFFになる ため、PCのRUN表示として使用できます。
- 注1 出力が「停止時OFFとなる領域」の設定は、以下のシステムメモリの設定で行います。詳細は各PCのプログラミングマニュアルまたは、ユーザーズマニュアルをご参照ください。


PC機種名	システムメモリ
JW10	#206
JW20H	#232, #233
JW30H	#232, #233, #252, #253
JW50H/70H/100H	#232, #233

参考 応用命令の演算を毎演算サイクル実行したい場合、応用命令の入力条件に07366のb接点を使用します。


(例1) 入力信号がONの時、実行する命令の場合




(例2) 入力信号がOFF→ONの変化時、実行する命 令の場合





1-2 電源投入時に1パルス発生させる回路





注1 プログラム順を入換えると、パルスは発生しません。





注2 04001がキープ機能指定領域のとき、パルスは発生しません。

(理由) 前回の電源ON時に04001はONし、停電中もONを保持。

キープ機能指定領域の設定は以下のシステムメモリの設定で行います。詳細は各PCのプログラミングマニュアルまたは、ユーザーズマニュアルをご参照ください。


PC機種名	システムメモリ
JW 10	#230, #231
JW20H	#230, #231
JW30H	#230, #231, #250, #251
JW50H/70H/100H	#230, #231

注3 このパルスは電源投入時にレジスタをクリアした り、ある定数をプリセットするときに用います。 (例)電源投入時、レジスタ09000の内容をクリア

· JW50H/70H/100Hの場合



· JW10、JW20H、JW30Hの場合



上記のように、JW10、JW20H、JW30Hの場合、入力信号の立上りで実行する命令(F-01等)の入力信号として本パルスを使用するときは、レベル演算条件内で使用する必要があります。

[参考] 電源投入時、1スキャンタイムONする特殊リレーとして、イニシャライズパルス(07362)があります。

1-3 発振回路





● 1スキャンごとにON/OFFを繰り返します。



このパルスは点滅回路の基本クロックや、1スキャンおきの演算起動信号として使用します。


注1 スキャンサイクルのどこでON→OFF、OFF→ON と変化するかは、この命令がプログラムステップ のどこに書かれているかで決まります。このパル スを演算の起動信号として使う場合、注意が必要 です。






ユーザプログラム処理①のスキャンサイクルで©の演算を実行するとき、@は、このスキャンサイクルでは実行されないので、1つ前のスキャンサイクルで実行された@の演算結果が©の演算に使われてしまいます。


参考 毎スキャンサイクル演算を実行する方法 発振回路のクロックをデータ処理命令の実行条件 としてプログラムすると、1スキャンおきにしか演 算が実行されません。



毎演算サイクル演算を実行する必要がある場合、 次のようにプログラムします。




F-47(レベル演算条件セット)、F-48(レベル演算条件リセット)を使用すると毎演算サイクル演算を実行できます。




「2-1 演算実行条件の変更」をご参照ください。

_ 1-4 立上り微分




● 00000がOFF→ONとなるとき、1スキャンタイムの間 04000がONとなります。




| 注1 プログラム順を入換えるとパルスが発生しません。 | 参考 | F-44を使用すると1命令で実現できます。

```
00000 F-44 04000
```

1-5 立下り微分




● 00000がON→OFFとなるとき、1スキャンタイムの間 04000がONとなります。




| 注1 プログラム順を入換えるとパルスが発生しません。 | 参考 | F-45を使用すると1命令で実現できます。

```
00000 F-45 04000
```

1-6 自己保持回路(リセット優先)



● リセット入力がOFF(ラダー図で導通)のとき、セット入力を一旦ONにすると、出力はONとなり、セット入力がOFFになってもこの状態を保持します。リセット入力をONにするか、電源を切らない限りONが継続します。




<u>注1</u> 出力として、キープ機能指定領域のデータメモリを使うと、停電があっても、停電直前の状態を保持できます。


ただしリセット入力の外部接点はa接点を使用しプログラム上でAND NOTとしてください。

外部接点にb接点を使用し、プログラム上でANDを使用すると、入力用電源がPCの電源より先に落ちると、自己保持がリセットされてしまいます。


|参考|| F-32(セットコイル)、F-33(リセットコイル)を使用しても自己保持回路を構成できます。



1-7 自己保持回路(セット優先)




- リセット入力のON/OFFにかかわらず、セット入力を一旦ONにすると出力はON となり、セット入力がOFFになってもこの状態を保持します。
- セット入力がONのとき、リセット入力をON(ラダー図で非導通)にしてもリセットは無効で出力はONを保持します。
- セット入力がOFFのときにリセットをONするか、一旦 電源を切ると出力がOFFになります。



注1 出力としてキープ機能指定領域のデータメモリを 使うと、停電があっても停電直前の状態を保持で きます。


ただしリセット入力の外部接点はa接点を使用しプログラム上でAND NOTとしてください。

- 外部接点にb接点を使用し、プログラム上でANDを使用すると、
- ①セット入力がOFFで停電したとき、入力用電源がPCの電源より先に落ちると、リセット用外部接点が閉であってもリセットされます。
- ②セット入力がOFFで復電したとき、入力用電源がPCの電源より遅れて立上ると、リセット用外部接点が閉であってもリセットされます。
- |参考| F-32(セットコイル)、F-33(リセットコイル)を使用しても自己保持回路を構成できます。




1-8 優先回路

(a) 入力が連続信号の場合




● 入力Aか入力Bのいずれか先に入った方を優先し、後で 入った方の入力を無効にします。




注1 入力A、入力Bが一つのスキャンサイクルの入出力 処理でONとなったとき、プログラム順が先の方が 優先されます。

(b) 入力がパルス信号の場合





● この信号は、同時にONしては困る出力(モータの正転/ 逆転等)に使用します。


1-9 オルタネート回路



- 入力がONとなるごとに出力が反転します。モーメンタ リスイッチの接点を受けてオルタネート出力を取出すこ とができます。
- この回路を連続してn回使用するとn段の分周回路が構成できます。









- (注) 2段目以降はF-45(立下り微分)を用いています。
- (参考) 00400~00403の出力を使用すると、パイナリカウンタになります。


1-10 nビットシフトレジスタ







注1 停電時、シフト状態を保持する場合、04100~04104はキープ機能指定領域のデータメモリを使用する必要があります。

参考 F-60を用いると1命令でシフトレジスタを実現できます。



1-11 オンディレイタイマ





- 入力がON後、設定時間だけ遅れて出力がONします。 もし入力ONの時間が設定時間以下のとき出力はONし ません。
- 入力がOFFになれば、出力もOFFとなります。
- [注1] システムメモリ#201の設定により、停電時に現在値をリセットするか保持するかの選択ができます。

#201の設定


000(8) 現在値をリセット


(設定値になる)

001(8) 現在値を保持

- 注2 入力がONのとき停電があると#201の設定状態により、復電時の出力の状態が異なります。
 - (a) #201が000® 現在値リセット 復電後、設定時間だけ遅れて出力がONとなり ます。
 - (b) #201が001(8) 現在値保持
 - (b)-1 停電前にタイムアップしていたとき復電後、 最初のスキャンで出力がONとなります。
 - (b)-2 停電前にタイムアップしていなかったとき復電後、(設定値ー停電時の現在値)の時間だけ遅れて出力がONになります。

1-12 オフディレイタイマ







- 入力がOFF後、設定時間だけ遅れて出力がOFFとなります。もし入力OFFの時間が設定時間以下のとき出力は OFFになりません。
- 入力がONになれば、出力もONになります。

- 注1 入力がOFFのとき(タイマの入力はON)停電があると、システムメモリ#201の設定状態により、復電時の出力の状態が異なります。
 - (a) #201が000(8) 現在値リセット 復電時、設定時間だけ出力がONします。
 - (b) #201が001(8) 現在値保持
 - (b)-1 停電前にタイムアップしていたとき復電時、 出力はONしません。
 - (b)-2 停電前にタイムアップしていなかったとき復電時、(設定値ー停電時の現在値)の時間だけ出力がONします。

1-13 オン・オフディレイタイマ







- 入力がONしてからt₁だけ遅れて出力がONし、入力が OFFしてからt₂だけ遅れて出力がOFFになります。
- ◆ 入力のONの時間(ToN)<オンディレイ設定時間(t1)のとき、出力はONになりません。

注1 停電時の出力の状態については「1-11 オンディレイタイマ」、「1-12 オフディレイタイマ」の注意事項をご参照ください。


1-14 入力立上り時ワンショットタイマ(1)







- ◆ 入力の立上り(OFF→ON)時に設定時間t1の巾のパルスが出力されます。
- 入力のONしている時間(Ton)<設定時間(t1)のとき、出 カパルスの巾はTonとなります。


1-15 入力立上り時ワンショットタイマ(2)





- 入力の立上り(OFF→ON)時に(設定時間t1+∆t)の巾の パルスが出力されます。
- ◆ 入力のONしている時間(ToN)に関係なく、出力のパルス巾はt1+ △tとなります。







◆ 入力の立下り(ON→OFF)時に設定時間(t₁)の巾のパルスが出力されます。

- 注1 入力がOFFのとき停電があるとシステムメモリ #201の設定状態により、復電時の出力の状態が 異なります。
 - (a) #201が000(8) 一 現在値リセット 復電時、設定時間だけ出力がONします。 このパルスは電源投入時のイニシャライズ用に使 用できます。
 - (b) #201が001(8) 現在値保持
 - (b)-1 停電前にタイムアップしていたとき復電時、 出力はONしません。
 - (b)-2 停電前にタイムアップしていなかったとき復電時、(設定値ー停電時の現在値)だけONします。


1-17 立上り、立下りワンショットタイマ






- 入力の立上り、立下りにそれぞれt1、t2のパルス巾だけ 出力がON します。
- 入力に状態変化があった場合、これを検出する信号として使用します。
- 入力パルスの周波数を逓倍する場合にも使用できます。


1 - 18 オンディレイワンショットタイマ






- 入力の立上りから設定時間t1だけ遅れて、パルス巾t2の パルスが出力されます。
- (t1+t2)の時間中に入力がON/OFFしても無視されます。


1-19 等間パルス発生回路






• 入力がONの間、ON/OFFの時間が等しい(デューティサイクル50%)パルスが出力されます。ON/OFFの時間はTMRの設定値 (t_1) で任意に設定することができます。パルス巾は $t_1+\Delta t$ となります。


1-20 デューティ可変パルス発生回路(1)






◆ 入力がONの間、ON時間(t2+∆t)、OFF時間(t1)のパルスが発生します。

1-21 デューティ可変パルス発生回路(2)







◆ 入力がONの間、ON時間(t2-t1+∆t)、OFF時間(t1)の パルスが発生します。

注1 必ずt1<t2と設定してください。


1 - 22 長時間タイマ (1)






●入力ON後、t1+t2遅れて出力がONとなります。


1-23 長時間タイマ (2)






◆ 入力ON後、(t1+∆t)×n遅れて出力がONになります。


1 - 24 大容量カウンタ(1)






● 設定値が1999を越える場合、上図のようにプログラム すると、設定値(n1×n2)のカウンタを実現できます。


1-25 大容量カウンタ (2)






● 設定値(n1+n2-1)のカウンタとなります。

1-26 計数入力の立上り、立下りで計数するカウンタ





● 計数入力がOFF→ONに変化したとき、ON→OFFに変化 したときのいずれの場合も減算するカウンタです。

第2章 データ処理回路

この章では、

JWシリーズPCの豊富な応用命令を使用した一般的なデータ処理回路を中心に紹介します。

2	_	1	演算実行条件の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2.	1
2	_		レジスタのクリア ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
			データのマスク ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
2	_	4	ビットのセット/リセット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2.	3
2	_	5	数の分解 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2.	4
	_		数の合成		
2	_	7	設定値との比較 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2.	6
2	_	8	ウィンドウコンパレータ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2.	8
			不感帯をもつ比較回路 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
	_				
2	_	11		2.	11
2	_	12	BCD8桁の乗算・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
2	_	13	BCD8桁÷BCD2桁····································	2.	14
			BCD4桁の除算 ····································		
2	_	15	ドラムシーケンサ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2.	19
2	_	16	タイマ現在値の外部出力 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2.	20
2	_	17	カウンタ現在値の外部出力・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2.	23
2	_	18	タイマの設定値を外部機器から入力・・・・・・・・・・・・・・・	2.	25
2	_	19			
2	-2	20	複数のタイマ、カウンタの設定値を外部機器から入力・・・・・・	2.	30
2	-2	21	時・分・秒設定減算タイマ・・・・・・・・・・・・・・・・ 2	2.	34
			ダイナミック入力・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2	2 · :	35
2	-2	23	ダイナミック出力・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2	2 · :	37
2	-2	24	同期型FIFOスタックレジスタ・・・・・・・・・・・・・・・・・	2.	39
2	-2	25	データの分配・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2	2.	40
2	-2	26	データの抽出・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2	2.	43
2	-2	27	データの挿入・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2.	46
2	-2	28	データの削除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2	2.	48
			データの検索(1)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
2	—(30	データの検索(2)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2.	51
2	′	31	データの昭会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2.	53


2 -	-32	BCD4桁の最小値・最大値を求める・・・・・・・・・・2・55
2 -	-33	BCD2桁の数値の平均値を求める ······2·57
2 -	-34	ファイルレジスタの領域指定クリア・・・・・・・・・・・2・59
2 -	-35	テンキーからの数値の読込2.60
2 -	-36	8→256デコーダ・・・・・・・・・・・・・・・・・2・62
2 -	-37	256→8エンコーダ・・・・・・・・・・・・・・・・・2.63
2 -	-38	7S E Gエンコーダ······2·65
2 -	-39	グレイコード→バイナリコード変換2.66
2 -	-40	BCD6桁のアップ・ダウンカウンタ······2·67
2 -	-41	24ビットシフトレジスタ 2.69
2 -	-42	スキャンタイムの測定・・・・・・・・・・・2.71
2 -	-43	BCCコードの生成2.72
2 -	-44	高速カウンタの現在値を符号付きで表示する 2.73

2-1 演算実行条件の変更


- データ処理用応用命令には、入力条件がOFF→ONの変化時に実行する命令と、入力条件がONの間、毎スキャンサイクル実行する命令があります。
 - a) 入力条件がOFF→ONの変化時実行する命令F-00 (レジスタ間の転送)F-63 (加算カウンタ)等
 - b) 入力条件がONの間、毎スキャンサイクル実行(ONレベル演算) する命令

F-12 (レジスタ間の比較) F-141(ラベルへジャンプ) 等


- a) の命令を入力条件がONの間、毎スキャンサイクル実 行させるには、当該命令をF-47(レベル演算条件セット)とF-48(レベル演算条件リセット)の間に入れます。
- ●b)の命令を入力条件がOFF→ONの変化時のみ実行させるには、F-44(ON時微分)を入力条件の後に入れます。
- F-47, F-48, F-44は、プログラム中に複数使用できますので、各命令毎に演算実行条件を変更できます。



2-2 レジスタのクリア





2-3 データのマスク



●8ビットのデータのうちの任意のビットを0にします。


<u>参考</u> JW30H, JW50H/70H/100Hでは、16進定数に よるデータのマスクも可能です。





2-4 ビットのセット/リセット


(1) ビットのセット




●8ビットのデータのうちの任意のビットを1にします。

参考 JW30H, JW50H/70H/100Hでは、16進定数に







(2) ビットのリセット




●8ビットのデータのうちの任意のビットを0にします。

参考 JW30H, JW50H/70H/100Hでは、16進定数に







参考 JW20H, JW30H, JW50H/70H/100Hには、 ビットセット/リセット命令(F-133)があります。




2-5 数の分解




- 入力ユニットから入力されるBCD2桁の数値を1桁ずつに分解し別々のレジスタに格納します。 例では30000の下位4ビットを09000に、上位4ビットを09100に転送しています。
- 複数のBCD1桁の数値を入力する場合、2桁分まとめて 入力ユニットを使用すると、入力ユニットの節約ができ ます。




2-6 数の合成




- 2つのレジスタ内のBCD1桁の数値を1つの出力ユニットにまとめて出力します。 例では09000と09100のそれぞれの下位4ビットを 30040に出力しています。
- 複数のBCD1桁の数値を出力する場合、2桁分まとめて 出力ユニットを使用すると、出力ユニットの節約ができ ます。



<u>参考</u> JW20H, JW30H, JW50H/70H/100Hには、桁 転送命令(F-69)があります。



2-7 設定値との比較




● 設定値は8進数でプログラムします。


(例1) レジスタ内のデータがBCDの場合(設定値50(BCD))



(例2) レジスタ内のデータがBINの場合[設定値50(BIN)]




|参考||設定値をBCD、BINでプログラムする方法




参考 JW30H, JW50H/70H/100Hでは、16進数の設 定値との比較も可能です。(Fx12使用)






<u>参考</u> JW30Hには、リレー出力付の比較命令(Fc180~ Fc185)があります。




2-8 ウィンドウコンパレータ




- データが下限設定値と上限設定値の間にあるとき、 04001がONします。良品と不良品の判別(GO/NO GO)に使用します。
- ●上記の例では上限設定値を140(8)(BCDで60)、下限設定値を120(8)(BCDで50)としています。04001がONとなるのは60≥30000≥50となります。

参考 Fc212(ウィンドウコンパレータ命令)を使用する と1命令で実現できます。


また、JW30H, JW50H/70H/100Hでは、16進 定数を設定値とするウィンドウコンパレータ命令 (Fx212)があります。



2-9 不感帯をもつ比較回路




- A/D変換器の出力を入力ユニットに取り込み比較する場合、アナログ信号のわずかな変動でA/D変換器の出力が変化し、PCでの比較結果がON/OFFすることがあります。本プログラムを使用すると、A/D変換器の下位ビットのフラツキによる影響を受けない比較が行えます。
- 上記の例ではHIGH側設定値を124(8) (BCDで54)、LOW側設定値を120(8) (BCDで50)としています。
 □0000の内容(BCDコードとする)≥54のとき、04001はONとなりますが、一旦ONになると□0000の内容
 50まではONを維持します。




参考 Fc212(ウィンドウコンパレータ命令)を使用すると、1命令で実現できます。


また、JW30H, JW50H/70H/100Hには、16進 定数を設定値とするウィンドウコンパレータ命令 (Fx212)があります。



2-10 複数のセットポイントを持つタイマ



● TMRの現在値とレジスタ(または入力ユニット)の設定値を比較することにより、複数のセットポイントを持つタイマが実現できます。



注1 bXXXX, bXXXX+1には次のようなフォーマット でTMRの現在値が格納されています。


	7	6	5	4	3	2	1	0	
bXXXX	(×10 ⁰)			(×10 ⁻¹)					
	"8"	"4"	"2"	"1"	"8"	"4"	"2"	"1"	
	7	6	5	4	3	2	1	0	
bXXXX+1				$(\times 10^2)$		(10) 1)		
	OFF	OFF	*	1	8	4	2	1	

bXXXX+1の**のビットは1でタイマが動作します。 Fc14で8進定数040


ただし、JW10の場合は※のビットは、常に0 (OFF)です。従ってFc14命令は不要です。

● 「2-16 タイマ現在値の外部出力」、「2-18 タイマ設定値を外部機器から入力」を合わせてご参照ください。


2-11 BCD 減算結果を符号付絶対値で求める



- F-11で〈S₁〉< 〈S₂〉の減算を行うと、答は補数で得られます。
 - (例) 1234-2612→8622(10000の補数)
- 答を符号付の絶対値で得る場合、上記のようにプログラムします。この場合、答は | S1-S2 | =Dとなり、一符号は07000に出力されます。





- ③ 一符号用に、キャリフラグを自己保持
- ④ レジスタ09100, 09101にBCD定数0000を転送



2-12 BCD8 桁の乗算

● F-15はBCD4桁の乗算命令ですが、次のようにプログラムするとBCD8桁×BCD8桁の乗算ができます。






- 注1 レジスタの09030~09037は演算の中間結果を一時的に記憶するのに使用しています。
- 参考 JW20H, JW30H, JW50H/70H/100Hでは、 F-15d命令1個でBCD8桁の乗算が可能です。

```
00200 F-15d 09010 09000 09020
```

2 - 13 BCD8 桁÷ BCD2 桁

● F-16は分子がBCD4桁、分母がBCD2桁の除算命令です。分子がBCD8桁、分母がBCD2桁の除算は次の方法で実現できます。





<u>参考</u> JW20H, JW30H, JW50H/70H/100Hでは、 F-16d命令1個で分子BCD8桁、分母BCD8桁の除 算が可能です。

```
00200
                    F-71
                              000
                                      09011
                                                09013
                                                             分母上位6桁=0
                   CONS
                                                             10^{7}, 10^{6} 10^{5}, 10^{4} 10^{3}, 10^{2} 10^{1}, 10^{9}
                                                                                                          | 10<sup>7</sup>, 10<sup>6</sup> | 10<sup>5</sup>, 10<sup>4</sup> | 10<sup>3</sup>, 10<sup>2</sup> | 10<sup>1</sup>, 10<sup>0</sup> | 商
                   F-16d
                             09000
                                      09010
                                                09020
                                                              09003 09002 09001 09000
                                                                                                           09023 09022 09021 09020
                     DIV
                                                                                                          0 0 0 0 0 0 0 101 100 余り
                                                              0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 10^{1}, 10^{0}
                                                              09013 09012 09011 09010
                                                                                                           09027 09026 09025 09024
```


2-14 BCD4 桁の除算


F-16は分子がBCD4桁、分母がBCD2桁の除算命令です。 分子、分母ともにBCD4桁の除算は次の方法で実現できます。


参考 JW20H, JW30H, JW50H/70H/100Hでは、 F-16d命令1個でBCD8桁の除算が可能です。

(考え方)

- ①F-16で演算可能な分母2桁となるように分子、分母を同じ桁数だけ移動しF-16で除算し、仮の商を求めます。
- ②(真の分子-真の分母×仮の商=仮の余り)を演算し、仮の余り≧0の場合、これを真の余りとし、仮の商を真の商とします。仮の余り<0の場合桁移動のため分母を切り捨てたことにより、仮の商>真の商となっているため、仮の商を-1し再度(真の分子-真の分母×仮の商=余り)の演算を行い余り≧0となるまでこれを繰り返します。







(レジスタ使用状況)

⊐0000	(入力データ) 分子の下2桁
⊐0001	(入力データ) 分子の上2桁
30002	(入力データ) 分母の下2桁
J0003	(入力データ) 分母の上2桁
30004	(演算結果) 商の下2桁
30005	(演算結果) 商の上2桁
30006	(演算結果) 余りの下2桁
30007	(演算結果) 余りの上2桁

09000	W.R 分子の下2桁
09001	W.R 分子の上2桁
09002	W.R 分母の下2桁
09003	W.R 分母の上2桁
09004	W.R 仮の商下2桁
09005	W.R 仮の商上2桁
09006	W.R 仮の余り下2桁
09007	W.R 仮の余り中2桁

W.R:ワーキングレジスタ

	K 0 2 W 2 T E 111
09011	W.R 分母3桁のとき1桁シフト用
09012	W.R 真の分母×仮の商(10 ¹ , 10 ⁰)
09013	W.R 真の分母×仮の商(10 ³ , 10 ²)
09014	W.R 真の分母×仮の商(10 ⁵ , 10 ⁴)
09015	W.R 真の分母×仮の商(10 ⁷ , 10 ⁶)
09016	W.R 商の検定に使用
09017	未使用
09020	W.R 分子の下2桁
09021	W.R 分子の上2桁
09022	W.R 分母の下2桁
09023	W.R 分母の上2桁

W.R

仮の余り上2桁

09010

(演算に要するスキャンサイクル数)

最大で10スキャンサイクル必要とします。

(例1) 1スキャンサイクルで完了する例

(①はスキャンサイクルを示します。)

1234÷1010の場合

①12÷10=1…余り2(仮の余り)

 $11234 - 1010 \times 1 = 224 > 0$

⇒商1, 余り224

(例2) 10スキャンサイクル必要とする例

(①~⑩はスキャンサイクルを示します。)

9900÷109の場合

 $1990 \div 10 = 99$

 $19900 - 109 \times 99 = -891 < 0$

 \rightarrow 99-1=98

29900-109×98=-782<0

 \rightarrow 98-1=97

 $39900-109\times97=-673<0$

 \rightarrow 97-1=96

 $49900-109\times96=-564<0$

 \rightarrow 96-1=95

 $59900-109\times95=-455<0$

 \rightarrow 95-1=94

 $69900 - 109 \times 94 = -346 < 0$

 \rightarrow 94-1=93

⑦9900-109×93=-237<0

 \rightarrow 93-1=92

 $89900 - 109 \times 92 = -128 < 0$

 \rightarrow 92-1=91

 $99900 - 109 \times 91 = -19 < 0$

 \rightarrow 91-1=90

 $09900 - 109 \times 90 = 90 > 0$

⇒商90, 余り90


2-15 ドラムシーケンサ

- ●ドラム型シーケンサと同じ機能を実現できます。
- 運転開始に先だち、レジスタの39000以後に、各ステップでの出力のON/OFF状態をテーブルとして書込みます。(本例では128ステップ書き込んでいます)


-ップ	_												
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9			127
00	0	0				0	0			0	(
01		0	0	0				0		0	`)	
)2	0	0	0			0	0	0		0	(
)3				0	0			0	0	0)	
)4			0			0	0	0	0		(
)5							0	0)	0
06						0	0		0		(
)7				0)	
	39000	39001	39002	39003	39004	39005	39006	39007	39010	39011	(39177
	005	007	026	212	010	125	165	076	130	017	,)	040
	00 01 02 03 04 05 06 07	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01

〇印 ··· 出力ON

レジスタへの書込みをビットパターンで行うと、出力のON/OFF状態を直接書込めます。



● 始動条件がONになるとステップ0の出力状態となり、 以後、ステップアップ条件がONするごとに各ステップ の出力状態となります。



● レジスタ09000をモニタ(又は外部表示)すれば進行中 のステップがわかります。

2-16 タイマ現在値の外部出力

● タイマ, カウンタ, MDの現在値は、b0000~b3777に格納されます。この現在値を使用すると、外部出力が可能です。

● タイマ,カウンタ,MD番号とbXXXXの現在値格納領域の関係は、次表のようになります。

タイマ、カウンタ、MD番号	現在值格納領域	JW10	JW20H	JW30H	JW50H/70H /100H		
0000	b0000, b0001						
0001	b0002, b0003						
0002	b0004, b0005	TMR	TMR				
\$	\$	CNT	CNT MD		DCD)		
0377	b0776 , b0777			R(BCD), UTMR(R(BIN), UTMR(
0400	b1000, b1001		DCNT(BCD), UCNT(BCD)				
\$	\$		DCN	T(BIN), UCNT(BIN)		
0777	b1776, b1777						
1000	b2000 , b2001						
\$	\$						
1377	b2776 , b2777			TMR			
1400	b3000 , b3001			CNT			
\$	S						
1777	b3776 , b3777						

<u>注1</u> JW50H/70H/100HはTMR1000~TMR1777, CNT1000~CNT1777の設定ができますが、現在値の格納領域は使用できません。

- タイマの場合、bXXXX、bXXXX+1には、次のような データフォーマットで現在値が格納されます。
 - (1) TMR命令(BCD, 0.1~199.9秒)

PC機種名	タイマ番号	現在値格納レジスタのデータフォーマット
JW10	000~277	7 6 5 4 3 2 1 0 7 6 5 4 3 2 1 0 0
JW20H	000~777	bxxxx+1bxxxx
JW30H	0000~1777	7 6 5 4 3 2 1 0 7 6 5 4 3 2 1 0 0 0 *2 ×10 ² ×10 ³ ×10 ³ ×10 ⁻¹
JW50H/70H/100H	000~777 *1	

*1: JW50H/70H/100Hは、TMR1000~TMR1777が設定できますが、現在値の格納領域は使用できません。

*2:リセットビット(タイマ動作中は1,非計測またはリセット状態では0)

(2) TMR命令(BCD, 0.01~19.99秒)

PC機種名	タイマ番号	現在値格納レジスタのデータフォーマット
JW10	300~377	7 6 5 4 3 2 1 0 7 6 5 4 3 2 1 0 0 0 0 x10' x10° x10° x10° x10° 1 8 4 2 1 8 4 2 1 8 4 2 1
JW20H	700~777 * 1	bxxxx+1 bxxxx
JW30H	0400~0777 *1	7 6 5 4 3 2 1 0 7 6 5 4 3 2 1 0 0 0 *2 ×10 ×10 ×10 ×10 ×10 ×10 ×10 ×10 ×10 ×10
JW50H/70H/100H	400~777 * 1	

*1:JW20H, JW30H, JW50H/70H/100Hの10msタイマは、システムメモリ#227の設定で決まります。

*2: リセットビット(タイマ動作中は1, 非計測またはリセット状態では0)

(3) DTMR(BCD)命令、UTMR(BCD)命令(0.1~799.9秒)

PC機種名	タイマ番号	現在値格納レジスタのデータフォーマット
JW20H	000~777	/bxxxx+1/bxxxx
JW30H	000~777	7 6 5 4 3 2 1 0 7 6 5 4 3 2 1 0 *1 ×10 ² ×10 ¹ ×10 ⁰ ×10 ⁻¹
JW50H/70H/100H	000~777	4 2 1 8 4 2 1 8 4 2 1 8 4 2 1 8 4 2 1 8 4 2 1


*****1:リセットビット(タイマ動作中は1,非計測またはリセット状態では0)

(4) DTMR(BIN)命令、UTMR(BIN)命令(0.1~3276.7秒)


PC機種名	タイマ番号	現在値格納レジスタのデータフォーマット
JW20H	000~777	bxxxx+1bxxxx
JW30H	000~777	*1 2 ⁴ 2 ³ 2 ² 2 ¹ 2 ⁰ 2 ³ 2 ³ 2 ⁷ 2 ⁵ 2 ⁵ 2 ⁴ 2 ³ 2 ² 2 ¹ 2 ⁰
JW50H/70H/100H	000~777	

*1:リセットビット(タイマ動作中は1,非計測またはリセット状態では0)

■ JW20H, JW30H, JW50H/70H/100Hの場合のプログラム



■ JW10の場合のプログラム



2-17 カウンタ現在値の外部出力

- カウンタの現在値もタイマと同様にb0000~b3777に 格納されます。
- カウンタ番号とbXXXXの現在値格納領域の関係は、「2-16 タイマ現在値の外部出力」をご参照ください。
- カウンタの場合、bXXXX, bXXXX+1には次のような データフォーマットで現在値が格納されます。

(1) CNT命令(BCD 1~1999)

PC機種名	カウンタ番号	現在値格納レジスタのデータフォーマット
JW10	000~377	7 6 5 4 3 2 1 0 7 6 5 4 3 2 1 0 0 0 0 0 10 ³ 10 ² 10 ¹ 10 ⁰ 10 ⁰ 1 8 4 2 1 8 4 2 1 8 4 2 1
JW20H	000~777	bxxxx+1—bxxxx—bxxxx—
JW30H	0000~1777	7 6 5 4 3 2 1 0 7 6 5 4 3 2 1 0 0 乗*2 1 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
JW50H/70H/100H	000~777 *1	

★1: JW50H/70H/100Hは、CNT1000~CNT1777が設定できますが、現在値の格納領域は使用できません。

*2: リセットビット(カウンタ動作中は1, 非計測またはリセット状態では0)

(2) DCNT(BCD)命令、UCNT(BCD)命令(1~7999)

PC機種名	カウンタ番号	現在値格納レジスタのデータフォーマット
JW20H	000~777	bxxxx+1—bxxxx—bxxxx—
JW30H	000~777	7 6 5 4 3 2 1 0 7 6 5 4 3 2 1 0 10 ³ 10 ² 10 ¹ 10 ⁰
JW50H/70H/100H	000~777	4 2 1 8 4 2 1 8 4 2 1


*1: リセットビット(カウンタ動作中は1,非計測またはリセット状態では0)

(3) DCNT(BIN)命令、UCNT(BIN)命令(1~32767)


PC機種名	カウンタ番号	現在値格納レジスタのデータフォーマット
JW20H	000~777	bxxxx+1bxxxx 7 6 5 4 3 2 1 0 7 6 5 4 3 2 1 0
JW30H	000~777	*1 2 ⁴ 2 ³ 2 ² 2 ¹ 2 ⁰ 2 ³ 2 ³ 2 ⁷ 2 ⁵ 2 ⁵ 2 ⁴ 2 ³ 2 ² 2 ¹ 2 ⁰
JW50H/70H/100H	000~777	

*****1: リセットビット(カウンタ動作中は1,非計測またはリセット状態では0)

■ JW20H、JW30H、JW50H/70H/100Hの場合のプログラム




■ JW10の場合のプログラム




2-18 タイマの設定値を外部機器から入力


■ JW20H, JW30H, JW50H/70H/100Hの場合のプログラム



- PCのRUN中にデジタルスイッチ等の外部機器からTMR の設定値を変更できます。(正しくは現在値を外部から 書換えています。)
- 30000, 30001にはデジタルスイッチ等の外部機器を接続します。



- スタート入力がOFF→ONに変化したとき、 ①09000の内容をb0020に、09001の内容をb0021に 転送します。
 - ②b0021の上から3ビット目をONにします。(Fc14) このビットがOFFの場合、TMR010のプログラム上の設定値(本例の場合1999)がb0020, b0021に再度書込まれ、外部設定が無効となります。



タイマの現在値格納レジスタ(b0020, b0021)のデータフォーマットについては、「2-16 タイマ現在値の外部出力」をご参照ください。


- スタート入力がONの間、0.1秒ごとに外部から書込んだ 現在値から減算され、現在値がOになるとTMR接点が ONとなります。
- スタート入力がOFFになると、TMRの現在値はプログラム上の設定値(本例の場合1999)になり、TMR接点はOFFになります。

スタート入力が再びONになると、データメモリの09000,09001の内容が現在値として転送されるため、プログラム上の設定値(本例の場合1999)は無視されます。(0~1999の任意の値をプログラムしてください。)


- 注1 スタート入力がONのとき、プログラマで強制セットすると、現在値はOとなり、TMR接点をONとすることができます。強制リセットすると、現在値はプログラム上の設定値(本例の場合1999)になり、デジタルスイッチの設定値にはなりませんのでご注意ください。
- 注2 スタート入力がONのとき(タイマ動作中)に、デジタルスイッチの数値を変更しても現在値は変更されません。

変更後の設定値が有効となるのは、一旦スタート 入力がOFFとなり、次にONとなったときからとな ります。

<u>参考</u> JW30H, JW50H/70H/100Hの場合、F-260(レジスタ指定減算タイマ)を使用してもタイマ設定値を変更できます。




■ JW10の場合のプログラム




参考 JW10はタイマ設定値にレジスタ番号を設定すると、 上記プログラムと同様の動作となります。

2-19 カウンタの設定値を外部機器から入力


■ JW20H, JW30H, JW50H/70H/100Hの場合のプログラム



- PCのRUN中にデジタルスイッチ等の外部機器からCNT の設定値を変更できます。(正しくは現在値を外部から 書換えています。)
- 10000, 10001にはデジタルスイッチ等の外部機器を接続します。



- リセット入力がON→OFFに変化したとき、
 - ①09000の内容をb0040に、09001の内容をb0041に 転送します。
 - ②b0041の上から3ビット目をONにします。(Fc14) このビットがOFFの場合、CNT020のプログラム上の設定値(本例の場合0000)がb0040, b0041に再度書込まれ、外部設定が無効となります。




カウンタの現在値格納レジスタ(b0040, b0041)の データフォーマットについては、「2-17 カウンタ現在 値の外部出力」をご参照ください。

- リセット入力がOFFの間、計数入力がOFF→ONに変化 するごとに外部から書込んだ現在値から減算され、現在 値が0になるとCNT接点がONになります。
- リセット入力がONになると、CNTの現在値はプログラム上の設定値(本例の場合0000)になり、CNT接点はOFFになります。


リセット入力が再びOFFになると、データメモリの 10000, 10001の内容が現在値として転送されるため、プログラム上の設定値(本例の場合0000)は無視されます。(0~1999の任意の値をプログラムしてください。)

- [注1] リセット入力がOFFのとき、プログラマで強制セットすると、現在値は0となり、CNT接点をONとすることができます。強制リセットすると、現在値はプログラム上の設定値(本例の場合0000)になり、デジタルスイッチの設定値にはなりませんのでご注意ください。
- 注2 リセット入力がOFFのとき(カウンタ動作中)に、 デジタルスイッチの数値を変更しても現在値は変 更されません。


変更後の設定値が有効となるのは、一旦リセット 入力がONとなり、次にOFFとなったときからとな ります。 参考 JW30H, JW50H/70H/100Hの場合、F-261(レジスタ指定減算カウンタ)を使用してもカウンタ設定値を変更できます。



■ JW10の場合のプログラム



参考 JW10はカウンタ設定値にレジスタ番号を設定すると、上記プログラムと同様の動作となります。




2-20 複数のタイマ、カウンタの設定値を外部機器から入力

- 外部設定する必要のあるタイマ、カウンタが多数あるとき、2-18, 2-19の方法では、デジタルスイッチがタイマ、カウンタの数だけ必要となります。
- 本例ではTMR/CNT番号指定デジタルスイッチ(3桁) と、設定データ用デジタルスイッチ(4桁)、設定値表示 用表示器(4桁)で256点のTMR/CNT(000~377)を外 部設定式にすることができます。
- TMR/CNT番号設定 デジタルスイッチ

 1298 設定第表示器
 設定データ用 デジタルスイッチ


 1800
- (1) 外部接続(JW20H, JW30H, JW50H/70H/100H)
 - a. 設定用外部接続



□0000	TMR/CNT番号	8進数で設定(000~377)
⊐0002	設定値下2桁	BCDで設定(00~99)
⊐0003	設定値上2桁	BCDで設定(00~19)
00017	設定スイッチ	ONで設定


デジタルスイッチは リアルコード

b. 設定値表示用外部接続(F-52使用)



(2) 設定値書込プログラム

・TMR/CNT番号 002⁽⁸⁾ ・設定値 1802^(BCD)




● 設定スイッチをONすると、TMR/CNT番号指定デジタ ルスイッチで指定されたTMR/CNTの設定値として、設 定値デジタルスイッチを読み込み、レジスタ39000~ 39777にデータテーブルとして格納します。

TMR/CNT番号	レジスタ	
000	39000	下位2桁
000	39001	上位2桁
001	39002	下位2桁
001	39003	上位2桁
002	39004	下位2桁
002	39005	上位2桁
	I	ļ
1	1	I
I	I	I
377	39776	下位2桁
3//	39777	上位2桁

参考 JW30H(JW-32CUH/H1, JW-33CUH/H1/H2/ H3), JW50H/70H/100Hでは、ファイルレジス タをデータテーブルに使用すると大量のデータを 格納できます。

(TMR/CNT400~777を指定する場合など)

(3) 設定値表示プログラム



- TMR/CNT番号設定デジタルスイッチで指定したTMR/ CNTの外部設定値をデータテーブル(レジスタ39000~ 39777)から読み出し、7セグメント数字表示器に出力
- ●上記の例では、TMR002の設定値として、




00043 00042 00041 00040

が表示されます。

	¬	f <u> g </u> b e <u> </u> c
7セグメント デ 入力データ	コーダ衣 出力データ gfedcba	表示出力
0000000	00111111	П
00000001	00000110	-
0000010	01011011	2
00000011	01001111	3
00000100	01100110	'-
00000101	01101101	5
00000110	01111101	5
00000111	00100111	Ţ
00001000	01111111	8
00001001	01101111	9
00001010	01110111	A
00001011	01111100	Ь
00001100	00111001	
00001101	01011110	
00001110	01111001	Ē
00001111	01110001	F

(4) TMR/CNTのプログラム




- TMRの場合、スタート入力がOFF→ONに変化したとき、レジスタから外部設定値が転送されます。
- CNTの場合、リセット入力がON→OFFに変化したとき、レジスタから外部設定値が転送されます。
- 注1 システムメモリ#202でカウンタのリセット条件をOFFリセットしたときは、F-00wの演算条件にご注意ください。(リセット解除でF-00w実行とします。)
- 注2 スタート入力がOFFのとき(タイマ停止中)又はカウンタのリセット入力がONのとき(カウンタがリセット中)にプログラマ等でTMRの現在値をモニタすると、プログラム上の設定値が表示されます。タイマ、カウンタが動作開始時に外部設定値に書き換えられます。
- 注3 スタート入力がONのとき(タイマ動作中)、カウンタのリセット入力がOFFのとき(カウンタ動作中)に外部設定値を変更しても受け付けられません。変更後の設定値が有効となるのは、次回の動作時からとなります。
- 注4 外部設定する必要のないTMR/CNTは、F-00wの 転送命令を省略します。(一般のTMR/CNTのプロ グラム)


2-21 時・分・秒設定減算タイマ

● 通常のタイマ設定値は秒単位で設定しますが、本例では設定値を時・分・秒で外部設定式にすることができます。

(適応PC)

JW20H(JW-22CU) JW30H(JW-32CUH/H1, JW-33CUH/H1/H2/H3) JW50H/70H/100H







2-22 ダイナミック入力

● 多桁の数値信号を2桁ずつ、ダイナミックに読み込み ます。

(1) 外部接続



<u>注1</u> デジタルスイッチはリアルコードのものを使用します。




- 0.1秒クロック(07360)がOFF→ONに変化するごとに出力00400~00403のいずれか1ビットを順次ONします。
- 0.1秒クロックがON→OFFに変化するとき、J0000の BCD2桁の数値をレジスタ09000~09003に順次格納 します。
- ●8桁の読み込みに400msを要します。


2-23 ダイナミック出力

● 多桁の数値を時分割で出力し、ラッチ付数字表示回路を 点灯させます。

(1) 外部接続




(2) プログラム




- 2Δt毎に30040への出力データが09000→09001→09002→09003→09000と推移します。これに同期してストローブ信号(00410~00413)が出力されます。
- ●8桁分出力するのに8△tの時間を要します。(1スキャンタイム(△t)が5msの場合で40ms)
- 表示回路は正論理で動作するため、F-09命令でデータ の論理を反転しています。

2 - 24 同期型 FIFO スタックレジスタ


● 任意バイト数(最大256バイト)のシフトレジスタを構成します。



● 09000~09005には常に最新のデータが格納されます。




前工程から機種コードを受け、加工後、次の工程へ機種コードを伝えます。




2 - 25 データの分配(データテーブルへの格納)


● 1秒毎に変化するレジスタコ0000の内容をレジスタ 09000~09777に分配します。




(1) 分配命令(F-05)を使用したプログラム



● 分配命令(F-05)は256バイト毎に基準アドレスが決められているため、512バイトの分配ではF-05を2個使用します。



(2) 間接アドレスを使用したプログラム




注1 JW30H, JW50H/70H/100Hには、間接アドレスの設定命令(F-100)があります。




注2 JW30H, JW50H/70H/100Hは、F-00(レジスタ 間の1バイト転送)も間接アドレス指定できます。

```
04000 07364 F-00 XFER 20000 @20300
```

参考 ファイルレジスタをデータテーブルとして使用すると、大量のデータを格納できます。
[JW30H (JW-32CUH/H1, JW-33CUH/H1/H2/H3), JW50H/70H/100Hのみ]




◆上記プログラムでは、1秒毎に変化するレジスタ09000 ~09377の256バイトの内容をファイルレジスタ1の 000000~001777の1kバイトに分配しています。



2-26 データの抽出(データテーブルからの取り出し)


● レジスタ09000~09777に格納されたデータを1秒毎に順番に取り出し、レジスタ30040に格納します。




● 抽出命令(F-06)を使う方法と間接アドレス指定を使う 方法があります。

注1 JW10には抽出命令(F-06)はありません。


(1) 抽出命令(F-06)を使用したプログラム



◆抽出命令(F-06)は256バイト毎に基準アドレスが決められているため、512バイトの抽出ではF-06を2個使用します。




(2) 間接アドレスを使用したプログラム




注1 JW30H, JW50H/70H/100Hには間接アドレス の設定命令(F-100)があります。




注2 JW30H, JW50H/70H/100Hは、F-00(レジスタ 間の1パイト転送)も間接アドレス指定できます。



参考 ファイルレジスタをデータテーブルとして使用すると大量のデータを格納できます。
[JW30H(JW-32CUH/H1, JW-33CUH/H1/H2/H3), JW50H/70H/100Hのみ]





●上記プログラムは、ファイルレジスタ1の000000~ 001777の1kバイトに格納されているデータを256バイ ト単位で1秒毎にレジスタ09000~09377に抽出してい ます。




2 - 27 データの挿入

- 256個の1バイトデータを持つシフトレジスタにおいて、指定データを指定アドレスに挿入します。
- 挿入は最終アドレスの値が0のときのみ行います。





(次ページへ続く)



注1 スキャンタイムにご注意ください。


(最大256回、LB000~LB001を繰り返すため)

- · P C 機 種: JW10(JW-1424K/1624K)
- ・挿入アドレス:000(09003=000(8))

の場合、スキャンタイム≒71ms…最大


(最小6ms)


参考 JW30H(JW-32CUH/H1, JW-33CUH/H1/H2/H3), JW50H/70H/100Hには、データの挿入命令 (F-170)があります。




2 - 28 データの削除

- 256個の1バイトデータを持つシフトレジスタにおいて、指定アドレスのデータを削除します。
- ●削除後、最終アドレスに0を書き込みます。





(次ページへ続く)



注1 スキャンタイムにご注意ください。


(最大256回、LB000~LB001を繰り返すため)

- · P C 機 種: JW10(JW-1424K/1624K)
- ・削除アドレス:000(09001=000(8))

の場合、スキャンタイム≒71ms…最大


(最小6ms)


参考 JW30H(JW-32CUH/H1, JW-33CUH/H1/H2/ H3), JW50H/70H/100Hには、データの削除命令 (F-171)があります。




2 - 29 データの検索(1)

● データテーブル(64個)に格納された1バイトデータの中から指定のデータを検索し、検索個数と検索した最初のアドレス(000~077®)を格納します。







参考 JW30H(JW-32CUH/H1, JW-33CUH/H1/H2/ H3), JW50H/70H/100Hには、データの検索命令 (F-172)があります。



2-30 データの検索(2)

● データテーブル(64個)に格納された1ワードデータを検索し、検索個数および検索したレジスタのファイルアドレスを順番にレジスタに格納します。







<u>注1</u> F-144(FOR)の定数を000にすると最大256個の データテーブルの検索ができます。ただし、ス キャンタイムにご注意ください。

2-31 データの照合


●レジスタ09000~09077とレジスタ19000~19077の 各々64バイト(32ワード)のデータの照合を行います。



(1) 比較命令を連続使用する場合(倍長演算)




注1 入力条件が共通でないと倍長演算になりません。




上記例の場合、09076wと19076wが等しいとき、04000はONします。(②の演算結果を反映し、①~③の演算結果は反映されない)


<u>参考</u> JW20H, JW30H, JW50H/70H/100Hでは、 F-12d命令(ダブルワードの比較)の連続16個の使 用で可能です。



(2) F-144(FOR)~F-145(NEXT)を使用する場合



(3) F-112w(nワードー括比較)を使用する場合[JW30H, JW50H/70H/100Hのみ]





<u>参考</u> 29000=000に設定すると256ワードの一括比較が可能です。

BCD4 桁の最小値・最大値を求める 2 - 32

- データテーブル(256個)に格納されたBCD4桁の数値群 から最小値、最大値およびそのデータが格納されたレジ スタのファイルアドレスを求めます。
- 同一データがある場合は、アドレス番号の小さいアドレ スを格納します。

レジスタ	内容
09000	データテーブルより取り出したデータ(下位)
09001	// (上位)
09002	最小值格納用(10 ¹ ,10 ⁰)
09003	$(10^3, 10^2)$
09004	最大值格納用(10 ¹ ,10 ⁰)
09005	$/$ $(10^3, 10^2)$
09006	データテーブルより取り出す間接アドレス(下 位)
09007	(上位)
09010	// (ファイルNo.)
09011	未使用
09012	最小値のファイルアドレス(下位)
09013	// (上位)
09014	最大値のファイルアドレス(下位)
09015	// (上位)
09016	演算用ワーキングレジスタ
09017	//







2 - 33 BCD2 桁の数値の平均値を求める

- データテーブル(最大99個)に格納されているBCD2桁の数値の平均値を求めます。
- 平均値は小数点以下2桁まで求め、3桁以下は切り捨て ます。

レジスタ	内 容
09000	データテーブルアドレスの間接アドレス(下 位)
09001	// (上位)
09002	/ (ファイル0)
09003	未使用
09004	データテーブルの最終アドレス(下位)
09005	// (上位)
09006	読出データ
09007	整数部除算用
09010	合計値(10 ¹ ,10 ⁰)
09011	$/$ $(10^3, 10^2)$
09012	平均値(10 ⁻¹ ,10 ⁻²)
09013	/ (10 ¹ , 10 ⁰)
09014	$/$ $(10^3, 10^2)$
09015	整数部除算時の余り
09016	小数点以下2桁の演算用
09017	/ (商)
09020	/ (商)
09021	// (余り)
09022	データ数







2-34 ファイルレジスタの領域指定クリア

 ● ハンディプログラマJW-13PG等でファイルレジスタを クリアすると、ファイル番号毎に全領域(64kバイト)が クリアされてしまいますが、本プログラムを使用する と、ファイルレジスタを任意のブロック(256バイト単位)を指定してクリアできます。

適応PC JW30H(JW-32CUH/H1 JW-33CUH/H1/H2/H3) JW50H/70H/100H


注1 PC機種により使用できるファイルレジスタ領域が異なります。各機種のマニュアルをご参照ください。






2-35 テンキーからの数値の読込


● テンキーから入力されるBCD4桁の数値をレジスタに読込みます。



(1) 外部接続




(2) プログラム




2-36 8→256デコーダ

● 8ビットバイナリデータ(0~255)をデコードし、256 ビット中の1ビットをONします。 〔F-50(4→16デコーダ)の拡張〕




■ JW10は、分配命令(F-05w)がありませんので、一括転送命令(F-70)を間接アドレスで使用します。



2-37 256→8エンコーダ


- 04000~04377の256点のデータをエンコードします。
- 同時に2点以上がONした場合、リレー番号の大きい方を優先し演算します。

〔F-51(16→4エンコーダ)の拡張〕




- 本プログラムでは、256ビットを16ビット(下位)×16 (上位)として考えます。
- 間接アドレス指定により、2バイトずつ抽出した16ビットデータを16→4エンコードしたもの(下位4ビット)と16個のブロックNo.(偶数)から求めた上位4ビットを結合(OR)しています。

レジスタ	内 容
09000	□0400~□0436の間接アドレス(下位)
09001	(上位)
09002	// (ファイルNo.)
09003	未使用
09004	1ブロックの16ビットデータ(下位)
09005	(上位)
09006	エンコードした結果
09007	未使用
09010	ブロックNo.(下位)
09011	(上位)=00(H)
09012	ブロックNo.×8=上位4ビット
09013	√ =00 (H)




2-38 7SEG エンコーダ

- 7ビットの7セグメントデータより数値を求めます。
- ●7セグメント表示器の点灯検査などに利用できます。



- ◆上記プログラムは、16個のデータテーブルにあらかじ め7セグメントデータを格納しておき、入力データと比 較しています。
- 参考 JW30H(JW-32CUH/H1, JW-33CUH/H1/H2/ H3), JW50H/70H/100Hでは、データの検索命 令(F-172)でも実現できます。




$$f / g / b$$

 e / c

入力文字	入力データ	出力データ			
人刀叉子	gfedcba	шлуу			
	00111111	00000000			
1	00000110	00000001			
₽	01011011	00000010			
3	01001111	00000011			
닉	01100110	00000100			
5	01101101	00000101			
5	01111101	00000110			
Ü	00100111	00000111			
8	01111111	00001000			
9	01101111	00001001			
₽	01110111	00001010			
<u> </u>	01111100	00001011			
	00111001	00001100			
	01011110	00001101			
<u> </u>	01111001	00001110			
F	01110001	00001111			

2 - 39 グレイコード→バイナリコード変換

- ●電子ハカリやロータリエンコーダ(アブソリュート形) で用いられるグレイコードをバイナリコードに変換し ます。
- 30200(グレイコード 8ビット)→30400(バイナリコード 8ビット)変換のプログラム例です。



	(30200)	(30400)
	グレイコード (8ビット)	バイナリコード (8ビット)
0	0000000	0000000
1	00000001	00000001
2	00000011	00000010
3	00000010	00000011
4	00000110	00000100
5	00000111	00000101
6	00000101	00000110
7	00000100	00000111
8	00001100	00001000
9	00001101	00001001
10	00001111	00001010
11	00001110	00001011
12	00001010	00001100
13	00001011	00001101
14	00001001	00001110
15	00001000	00001111
16	00011000	00010000
17	00011001	00010001
18	00011011	00010010
19	00011010	00010011
20	00011110	00010100
21	00011111	00010101
22	00011101	00010110
23	00011100	00010111
24	00010100	00011000
25	00010101	00011001
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
249	10000101	11111001
250	10000111	11111010
251	10000110	11111011
252	10000010	11111100
253	10000011	11111101
254	10000001	1111110
255	10000000	1111111

(30200)

(30400)

2 - 40 BCD6 桁のアップ・ダウンカウンタ

演算フラグ

● アップ・ダウン指示入力に従ってBCD6桁(000000~999999)を加算、減算し、演算結果によって補助リレーをフラグとして出力します。

00000:アップ・ダウン指示入力

(ON:アップ OFF:ダウン)

00001:カウント入力(OFF→ONの立上りで実行)00002:リセット入力(OFF→ONでレジスタクリア、

ON中はカウント非実行)

04354: ノンキャリーフラグ

04355: エラーフラグ

04356: キャリーフラグ

04357:ゼロフラグ

04350~04353: 不定(他回路での使用禁止)


09000~09002:BCD6桁用レジスタ


参考 JW20H, JW30H, JW50H/70H/100Hには、 BCD8桁のアップ・ダウンカウンタ(F-62d)があり ます。

アップ・ダウン 指示入力	演算結果	ノンキャリー 04354		キャリー 04356	
	999999+1	0	0	1	1
ON	000000~999998+1	1	0	0	0
	BCD以外の数値	0	1	0	0
	000000-1	0	0	1	0
	000001-1	1	0	0	1
OFF	000002~999999-1	1	0	0	0
	BCD以外の数値	0	1	0	0

090	002	090	001	09000			
105	104	103	102	101	ı 10º		


(プログラム例1)






2 - 41 24 ビットシフトレジスタ


- シフトレジスタ命令(F-60)を複数使用することにより、nビットのシフトレジスタを構成できます。
- ●以下に24ビットのシフトレジスタのプログラム例を示します。




参考 JW30H, JW50H/70H/100Hの場合、nビットシフトレジスタ命令(Fc160)で同じ動作を実現できます。(最大256ビット)



(1) 左シフト例(00000=ON)




(2) 右シフト例(00000=OFF)



2-42 スキャンタイムの測定

- PCのスキャンタイムを発振回路を利用して求めます。
- レジスタに測定結果を格納できますのでスキャンタイムを外部に出力できます。




参考 スキャンタイムは、システムメモリ#030~ #035で確認できます。(ms単位)


#030, #031	スキャンタイムの最小値
#032, #033	スキャンタイムの現在値
#034, #035	スキャンタイムの最大値


2-43 BCC コードの生成

●PCと表示器や計測器間でシリアル通信を行う場合、 BCCコードを通信データの最後に付けて送受信する場合があります。




● BCCコードは、データ部の各文字のバイナリ値の排他 的論理和(XOR)で生成されます。





高速カウンタの現在値を符号付きで表示する 2 - 44

- JW20H/30H用高速カウンタユニット(JW-21HC/ 22HC)のカウンタ現在値(-8,388,608~8,388,607)の -(マイナス)は、2の補数表現となります。 従って一から十、または十から一への値が不連続値とな
- ●本プログラムでは、F-57d(2ワードデータの2の補数) 命令を使用することにより、一から十、または十から一 への不連続値を連続値に変換して表示します。



カウント値+8,388,607に+1すると-8,388,608になる カウント値-8,388,608に-1すると+8,388,607になる

適応PC


JW20H, JW30H


■ カウンタ現在値(JW20HでユニットNo.スイッチ0、CH1使用の場合)

	27	26	2 ⁵	24	23	2 ²	21	20				
□0202	128	84	32	16	8	4	2	1				
	215	214	213	212	211	210	2 ⁹	28				
⊐0203	32768	16384	8192	4096	2048	1024	512	256				
		222	2 ²¹	220	2 ¹⁹	218	217	216				
⊐0204	符号	4194304	2097152	1048576	524288	262144	131072	65536				
·	OFF(0): +											


ON(1): -

符号	2 2 ²²	221	220	2 ¹⁹	218	217	216	2 ¹⁵	214	213	212	211	210	2 ⁹	28	27	2 ⁶	2 ⁵	24	2 ³	22	21	20	10進数
0 0 0	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 0	1 0 1	8,388,607 8,388,606 8,388,605 :
0 0 0 0 1	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0 1	0 0 0 0	0 0 0 0 1	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0 1	0 0 0 0 1	0 0 0 0	0 0 0 0 1	0 0 0 0	0 0 0 0 1	0 0 0 0 1	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0 1	0 0 0 0	1 1 0 0	1 0 1 0	3 2 1 0 -1
1 1 1 1 1 1	1 1 0 0 0	1 1 0 0 0	1 1 : : : 0 0 0	1 1 0 0 0	1 1 0 0 0	1 1 0 0 0	1 1 0 0 0	1 1 0 0 0	1 1 0 0 0	1 1 0 0 0	1 1 : : : : : : : : : : : : : : : : : :	1 1 0 0 0	1 1 0 0 0	1 1 0 0 0	1 1 0 0 0	1 1 0 0 0	1 1 0 0 0	1 1 0 0 0 0	1 1 0 0 0	1 1	1 1 0 0 0	1 0 0	0 1 0 1 0	-2 -3 : : -8,388,606 -8,388,607 -8,388,608





<u>参考</u> 2の補数とは、データの全ビットを反転(0→1, 1→0)し、1を加えた値です。 従ってF-57dは次の回路で実現できます。



第3章 特殊命令の使い方


この章では、

割込処理時に有効な命令や、特殊 I/Oユニット、通信ユニット使用時に使用する命令の使い方などについて説明します。


3 - 1	Ⅰ/○リフレッシュ命令と割込処理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3.	1
3 - 2	特殊 I / Oデータリフレッシュ命令(F-81) · · · · · · · · · · · ·	3.	5
3 - 3	特殊 / 0からの読出(F-85)、特殊 / 0への書込(F-86)	3.	8
3 - 4	送信命令(F-204)、受信命令(F-205) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3.	12
3 - 5	M D (メンテナンスディスプレイ) 命令 (F-20) ······	3.	17


3-1 I/Oリフレッシュ命令と割込処理

● I/Oリフレッシュとは、PCの入出力ユニットとデータ メモリ間で情報交換を行うことをいいます。



- 通常、I/Oリフレッシュ(入出力処理)は、1スキャンサイクルに1回行われます。
 - 従って、入出力ユニットとデータメモリ間の情報交換 に最大 1 スキャンタイムの遅れが生じます。
- ●I/Oリフレッシュ命令を使用すると、その時点で入出力 処理が行えますので、スキャンサイクルにとらわれな い高速応答が可能です。





● I/Oリフレッシュ命令(F-80)はPC機種により次のよう に設定するデータが異なります。


PC機種名	シンボル		データ範囲	機能
JW10	F-80 D	D	⊐0000~⊒0077	Dで指定される入出力部の 1 バイトデータ のリフレッシュを行う。
30010	F-81 n D	n	0~7	Dで指定される入出力部のnビット目の 1
	IORF n D	D	⊒0000~⊒0077	ビットデータのリフレッシュを行う。
JW20H	F-80 R-S	R	0~3(JW20H) 0~7(JW30H)	R(ラック番号)とS(スロット番号)で指定される入出力ユニットの全データのリフレ
JW30H	IORF N-3	S	0~7	ッシュ(最大32点)を行う。
NACOLI		R	0~7	R(ラック番号)とS(スロット番号)で指定さ
JW50H JW70H	F-80 R-S-B	S	0~F(H) (10進数では0~15)	れる入出力ユニットのBバイト目の1バイトデータのリフレッシュを行う。
JW100H		В	00~1F(H) (10進数では0~31)	

- I/Oリフレッシュ命令は割込機能と合わせて使用すると 入出力の高速応答が実現できます。
- 割込にはタイマ割込と入力割込があります。


〔1〕タイマ割込

- 割込周期(最小 1 ms)毎に割込ラベルで指定されるサブルーチンにプログラムの実行を移し、リターン命令(F-143)で割込前のプログラムに戻ります。
- 割込は、ユーザプログラム演算中だけでなく入出力 処理中も実行します。

[注1] 割込プログラムは、割込周期以内の演算時間 にしてください。




● タイマ割込の設定は、システムメモリへの設定で行います。




注1 複数の割込が同時に発生した場合は優先度の高い(数値の小さい)ものから処理します。 なお、優先度は、入力割込も含みます。

〔2〕入力割込

- 指定された入力ユニットの入力信号の立上りまた は立下り時に割込ラベルで指定されたサブルーチンにプログラムの実行を移し、リターン命令(F-143) で割込前のプログラムに戻ります。
- 指定された入力信号のI/OリフレッシュはJW20H の場合は10ms毎に、JW30H, JW50H/70H/100H の場合は1ms毎に行います。



◆入力割込の設定は、システムメモリへの設定で行います。





| 注2 | JW20Hで16点、32点ユニットの場合は、前半8点、JW30H, JW50H/70H/100Hで32点ユニットの場合は、前半16点が割込入力として使用できます。

| 注3 | 複数の割込が同時に発生した場合は、優先度の高い(数値の小さい)ものから処理します。 なお、優先度はタイマ割込も含みます。

■ 入力ユニットで入力した情報を出力ユニットに出力する場合


(1) I/Oリフレッシュ命令を使わないとき






(2) I/Oリフレッシュ命令と 1 msタイマ割込を使用したとき








 $3 \cdot 4$


特殊I/Oデータリフレッシュ命令(F-81) 3 - 2

- JW50H/70H/100Hの高速カウンタユニット(JW-2 HC) 等の特殊I/Oユニットは、入出力リレー2バイトとデー タ用のデータレジスタの2つのデータメモリを使用し ます。
- 特殊I/Oユニットとデータレジスタ間のデータ変換(デ ータリフレッシュ)は、スキャンサイクルの入出力処理 で行われます。
- 通常、入出力処理は、1スキャンサイクルに1回行わ れます。


従って、特殊I/Oユニットとデータレジスタ間のデータ 交換に最大1スキャンタイムの遅れが生じます。

- データリフレッシュ命令(F-81)を使用すると、その時 点で入出力処理が行えますのでスキャンサイクルにと らわれない高速応答が可能です。
- ここでは高速カウンタユニット(JW-2 HC)を使用し、 データリフレッシュ命令とI/Oリフレッシュ命令、およ び割込処理を使用したプログラム例を示します。





システム構成) 1 軸テーブルの位置決め



		ラックNo.	スロットNo.	入出力リレー	データレジスタ
1	JW-2HC	0	2	00000~00017	49000~49007
2	JW-34N	0	3	00020~00057	_
3	JW-32S	0	4	00060~00117	_

JW-2HCのデータメモリ

(1) 入出力リレー

⊒0000	ORG	HLS (Z)	В	А	ORG	HLS (Z)	В	А		
⊐0001	ORG RST	Z SELECT	C-DIS	C-RST	ORG RST	Z SELECT	C-DIS	C-RST		
\ /\										
		CH	CH- 1							

● CH-1のリレー内容

♥ OIT 1 0 7 7 0 7 3 1 1 1										
リレー名称	リレー番号	内 容	入出力							
А	00000	A相	入力							
В	00001	B相	入力							
HLS(Z)	00002	ホームポジションLS	入力							
ORG	00003	原点	入力							
C-RST	00010	カウンタリセット	出力							
C-DIS	00011	カウント停止	出力							
Z-SELECT	00012	HLS表示のかわりにZ相表示	出力							
ORG RST	00013	ORGリセット	出力							

(2) データレジスタ



● CH-1のデータ内容

□ C□-	1077-	$ \gamma$ N ϵ	7					
	7	6	5	4	3	2	1	0
49000	27	2 ⁶	25	24	2³	2²	21	2º
49001	215	2 ¹⁴	213	212	211	210	29	28
49002	223	222	221	220	219	218	217	216
49003	0	0	0	0	0	0	0	0
	カウント	値けつル	*\u \ 1\° 4	/十川値/	n ~ .167	77215)		


カウント値は24ビットバイナリ値(0~16777215)

注1 入出力リレーとデータレジスタのアドレスはI/O 登録により決まります。本例は、自動I/O登録を行った場合です。

システムメモリ


プログラム

- カウント値が設定値(A点)と等しくなるとモータを停止 します。
- カウント値の読み出し、モーター停止はデータリフレッシュ命令(F-81)、I/Oリフレッシュ命令(F-80)と 1 ms タイマ割込を使用して行っています。
- 注2 I/Oリフレッシュ命令(F-80)とタイマ割込については「3-1 I/Oリフレッシュ命令と割込処理」を参照してください。




3-3 特殊I/Oからの読出(F-85)、特殊I/Oへの書込(F-86)


- JW20H/30Hのシリアルインターフェイスユニット (JW-21SU)等の特殊I/Oユニットは、入出力リレー2バイトとデータ用のデータレジスタの2つのデータメモリ に加え、特殊I/Oユニット内部メモリを使用します。
- 特殊I/Oユニットの内部メモリは256バイトを1ブロックとするメモリで4ブロックあります。
- 特殊I/Oユニットの内部メモリと本体メモリ間のデータ変換を行う命令がF-85、F-86です。
- ここでは、シリアルインターフェイスユニット(JW-21SU) を使用し、小型画像センサカメラ(IV-S10)とのデータ 通信を行うプログラム例を示します。




システム構成) IV-S10による面積計測



データの流れ







JW-21SUパラメータ

アドレス	パラメータ名	設定値(H)	内 容	IV-S10の設定
000	パラメータ転送	22	実行	
001	BCC計算	01	実行	
002	通信方式	00	RS-232C	有
003	伝送方式	00	全二重	
004	伝送速度	01	9600ビット/s	有
005	データ長	01	7ビット	有
006	ストップビット	00	2ビット	有
007	パリティ	00	偶数	有
010	制御信号	00	なし	
011	伝送コード変換	00	無変換	
012	送信タイムアウト時間	01	100ms	
013	受信タイムアウト時間	01	100ms	
014	EXP 1 ヘッダ	3A	: (コロン)	
015	//	00		
016	//	00		
017	4	00		
020	EXP 1 ターミネータ	0D	CR	
021	4	00		
022				
\$	設定不要			
177				


プログラム






送信命令(F-204)、受信命令(F-205) 3 - 4

● サテライトネットでPC間を接続すると、最大64局 のPC間でのデータリンクが可能です。




- データリンクには次の2つの通信方式があります。
 - 1) リレーリンク/レジスタリンク
 - ・親局のパラメータに設定したリンク領域にて常時全局間で通信します。 (プログラムレスリンク)









●:送信 ○:受信


2) SEND/RECEIVE機能

· SEND(送信)命令、RECEIVE(受信)命令を使用し、通信相手局との間で送受信したいときにのみ通信します。

最大

2048点

①SEND機能



②RECEIVE機能




● ここでは、送信命令(F-204)、受信命令(F-205)を使 用したプログラム例を示します。

適応PC

JW30H (JW-22CM実装) JW50H/70H/100H (JW-20CM実装)


〔1〕送信命令(F-204)使用例


(1) 1 階層通信の場合



	JW30H	JW50H/70H/100H
自局	11/1/2001/1	1/4/ 2004
相手局	JW-22CM	JW-20CM

● 子局03へ4バイトのデータを書き込みます。






注1 F-204実行後、フラグは次のようになります。

	フラグ	ゼロ	キャリー	エラー	ノンキャリー
通信内容		07357	07356	07355	07354
ポートからの応答	答なし	0	0	1	0
通信渋滞		0	0	0	1
通信中		1	0	0	1
正常終了		0	1	0	0
異常終了		0	1	1	0
相手局書込禁止		1	1	1	0

注2 自局がJW30Hの場合、F-202にはユニットNo. (0~6)を設定します。





(2) 2 階層通信の場合(自局はJW30Hのみ)




	JW30H	JW50H/70H/100H						
自 局	JW-22CM							
中継局1								
中継局2	JW-22CM	JW-20CM						
相手局								

● JW30H(A)からJW30H(B)を経由してJW30H(C) に4バイトのデータを書き込みます。






- 注1 F-204実行後のフラグの状態は1階層通信の場合と同じです。
- 注2 中継局がJW50H/70H/100Hの場合、F-206には、 ポートNo.(2~7)を設定します。




〔2〕受信命令(F-205)使用例


(1) 1 階層通信の場合



	JW30H	JW50H/70H/100H				
自局	JW-22CM	11/1/2001/1				
相手局	JVV-ZZCIVI	JW-20CM				

●子局03から4バイトのデータを読み出します。






注1 F-205実行後、フラグは次のようになります。

	フラグ	ゼロ	キャリー	エラー	ノンキャリー
通信内容		07357	07356	07355	07354
ポートからの応答	なし	0	0	1	0
通信渋滞		0	0	0	1
通信中		1	0	0	1
正常終了		0	1	0	0
異常終了		0	1	1	0

注2 自局がJW30Hの場合、F-202にはユニットNo. (0~6)を設定します。





(2) 2 階層通信の場合(自局はJW30Hのみ)



	JW30H	JW50H/70H/100H						
自 局	JW-22CM	_						
中継局1								
中継局2	JW-22CM	JW-20CM						
相手局								


● JW30H(A)からJW30H(B)を経由してJW30H(C)から 4バイトのデータを読み出します。





注1 F-205実行後のフラグの状態は1階層通信の場合と同じです。

注2 中継局がJW50H/70H/100Hの場合 F-206には、 ポートNo.(2~7)を設定します。




3-5 MD(メンテナンスディスプレイ)命令(F-20)

● MD(メンテナンスディスプレイ)命令は、被制御機器の 動作状態をオンラインで監視するとともに、万一、被 制御機器に故障が発生した場合、故障原因の発見のヒ ントとなる情報を、外部に出力し、故障原因の追求を 容易にするものです。


適応PC JW20H JW30H

JW50H/70H/100H




〔1〕間欠故障のMD表示

(例1) 排他的入力の異常検知




- 前進端リミットスイッチLS1(00001)と後退端リミットスイッチLS2(00002)が同時にONしない条件で、どちらかが溶着等の事故で同時にONした場合に記憶表示します。
- このプログラムでは、MDを2段に拡張して使用していますが、これは出力指示端子00001を出力データ001に、00002を002にそれぞれ対応させ、該当するリ



ミットスイッチの故障(この場合はLS1あるいはLS2)を 判断できるようにしています。ただし、この場合、入力 情報①,②,③は使用していません。

(例2) 入力機器のON時間の異常検知



● 正常なシーケンスで、リミットスイッチLS3(00022) のON時間は5.0秒未満とします。LS3のON時間が5.0秒 以上になった場合にMDの現在値022を表示します。 ただし、この場合、入力情報①,②,③,拡張出力⑤ は使用していません。

[2] サイクル番号のMD表示

● サイクル番号とサイクルの状態(動作指令、動作開始確認、動作終了確認)をMD表示することにより、被制御機器の異常時(シーケンスの停止)に、異常原因の推定が容易になり、装置のダウンタイムを大巾に減少させることができます。

(例1) 直列動作のMD表示

●図1のサイクル線図を例にとり、並行動作のないシーケンスにおけるシフトレジスタ、MD表示のプログラムについて説明します。






図1 サイクル線図(直列動作)


(シフトレジスタのプログラム)



- サイクル6へ進む条件としては、サイクル5が実行されて(補助リレー04005がON)、サイクル6の動作指令(00203)がONになることです。
- サイクル6へ進む結果として、サイクル6の条件(補助リレー04006)がONになり、次の演算サイクルで、前のサイクル5の条件(04005)がリセットされます。
- ●従って、シーケンスがサイクル5→6→7→8と進む に伴って、シフトレジスタが動作します。

(MD表示のプログラム)





サイクル	 5	6	7	8	
シフトレジスタ	 04005	04006	04007	04010	
MDデータ(BCD)	 005	006	007	800	
動 作 指 令	 ⊕00202	⊕00203	⊕00204	⊕00205	
動作開始確認	 ⊖00004	⊖00001	⊖00006	⊖00005	
動作終了確認	 ⊕00005	⊕00000	⊕00007	⊕00004	

 ●正常動作では、サイクルの動き(→5→6→7→8→)に 従って、シフトレジスタのON状態が移動し(→04005 →04006→04007→04010→)、MDの表示内容も上表 のように変化します。

(故障診断例)

M D 表示 リレー番号	状態No. 表示内容		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
01000 \$ 01013	サイクル番号 (BCD)			(005				(006				(007)			(300	}		
01014	動作指令		\bigcirc	•	•	•	0	\bigcirc	•	•	•	\bigcirc	0	•	•	•	\bigcirc	0	•	•	•	\bigcirc	
01015	動作開始確認		•	•	\bigcirc	0	0			\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc	•	•	\bigcirc	\circ	\bigcirc	•	•	\bigcirc	0	\bigcirc	
01016	動作終了確認		\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc	•	•	\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc	•	•			0	•	•	0		\bigcirc	•	•	
01017	MD	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

○ 消灯 ● 点灯

- 正常動作では、状態No.1→5のようにサイクル番号と、 入力情報の表示を行い、次々と表示内容が変わっていき ます。
- 被制御装置に異常が生じ、シーケンスの正常動作を行わ ない場合、例えば、サイクル番号005を表示し、入力情 報の表示がNo.3の状態であったとすれば、故障の原因 としては、次の事項が推定できます。
 - 1) 動作指令がSOL5(00202)に届いていない。 → SOL5への配線系統不良、ヒューズ断 他

- 2) SOL5の動作不良
- 3) SOL5が正常に動作したが、動作終了確認ができない。 \rightarrow LS5(00005)の不良、LS5からの配線系統不良 他

(例2) 並行動作のMD表示

●図2に示す並行動作のMD表示には、仮想サイクルをシ フトレジスタにおいて作成する必要があります。仮想サ イクルを設定しない場合、故障の箇所によっては、正し い情報が得られなくなりますので注意してください。






図2 サイクル線図(並行動作)



- 仮想サイクルとは、並行動作の最終サイクルにおいて必要となるもので、並行動作の一連のサイクルの終了を確認するためのものです。
- サイクル102とサイクル102の仮想サイクルのラダー図に示すように、サイクル102へ進む(動作指令00302がON、前のサイクル101の条件04101がON)と、シフトレジスタ04102がONとなり、次にサイクル102の動作が完了すると、仮想サイクルの条件04150がONとなり、その結果として、サイクル102の条件04102がリセットされます。従って、並行動作101、102の動作が完了した時点においては、101、102の条件をMD表示するための条件04101、04102はともにOFFとなります。
- 並行動作5、6、7と101、102は、それぞれ前のサイクル4の条件がONであれば、独立に実行されます。 従って、サイクル6で異常が発生し、サイクル7へ進まなくなっても、並行動作の101、102については、正常動作を行います。
- 仮想サイクルを設定しなかった場合、サイクル5、6、7 のシフトレジスタは異常サイクル6でストップしますが、並行動作の101、102のシフトレジスタの中でサイクル102の条件04102もONとなります(MDの出力指示で04006と04102がON)。このとき、MD表示はプログラムの最終のほうが有効となるため、異常サイクルの6ではなく、正常サイクルの102を表示します。
- 仮想サイクルを設定すると、異常がサイクル6で起きても、サイクル102が完了した時点で、条件04102がリセットされ、MD表示には、異常サイクル6の条件04006のみONとなり、正しい情報を表示します。



第4章 応用プログラム事例


この章では、

具体的な応用プログラム事例について紹介します。


4	_	1	位置ずれ検出・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4・1
4	_	2	鉄板の折り曲げ長さを求める4.2
4	_	3	基板力セットの検索・削除処理4.3
4	_	4	自動倉庫の入庫・出庫管理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・4・5
4	_	5	アナログ出力電圧設定4.8
4	_	6	データ照合 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4・10
			帳票用データの作成 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4・14
4	_	8	スケール変換4.17
			昼夜判定処理4.24
4	_	10	運転時間の切替4.26
4	_	11	コンピュータリンクによる P C 間通信 ······ 4·29

4-1 位置ずれ検出

- プレート昇降装置の所定移動量をパルス数に変換します。
- エンコーダからのパルスを高速カウンタユニット(JW-2HC)で取り込み、位置ずれ許容範囲に入っているかど うかを検出します。




適応PC) JW50H/70H/100H




4-2 鉄板の折り曲げ長さを求める[F-23(COS)命令使用]

鉄板を折り曲げ、溝を作る場合、溝の深さAと折り曲 げ角度θより、長さXを求めます。




$$A = 100.30$$
 $\theta = 120.15^{\circ}$ &9 $X = \frac{A}{COS \theta x} = \frac{100.30}{COS30.15^{\circ}} = \frac{100.30}{0.8647} = 115.99$

適応PC JW30H(JW-32CUH/H1, JW-33CUH/H1/H2/H3) JW50H/70H/100H



4-3 基板カセットの検索・削除処理

- 基板をカセットから処理装置にロード、アンロードする場所が4ヶ所あり、それぞれの場所にカセットが到着したとき、レジスタ19000~19003に到着順に1~4のカセットNo.を転送しておきます。
- いずれかのカセット処理が終了し、カセットを取り去るとき、レジスタ19000~19003から取り去るカセットNo.を削除します。



適応PC

JW30H(JW-32CUH/H1, JW-33CUH/H1/H2/H3) JW50H/70H/100H


(処理内容)

- 1. F-172(データ検索)命令を使用して取り去る(処理 完了)カセットNo.を検索します。
- 2. 検索データがあれば、F-171(データ削除)命令を使用して該当力セットNo.を削除します。

(データメモリ)


リレー	内 容
04000	カセットNo.1 処理完了
04001	カセットNo.2 🥖
04002	カセットNo.3 🗸
04003	カセットNo.4 /

レジスタ	内容	
09000	検索データ (01~04)	
09001		
09002	検索バイト数(4バイト)	
09003	検索した個数	
09004	検索したアドレス (000~003)	
19000	カセットNo.格納用(1番目)	
19001	/ (2番目)	
19002	/ (3番目)	
19003	// (4番目)	



4-4 自動倉庫の入庫・出庫管理

- 自動倉庫の入庫・出庫処理をF-172(検索)、F-05(分配)、F-06(抽出)命令等を用いて行います。
- 商品棚は64個あり、各棚は商品コードと商品の数量で 管理されています。



棚No.		商品:	コード		数	量
1	09000	1	1	19000	0	4
2	09001	2	2	19001	0	9
3	09002	0	0	19002	0	0
4	09003	4	4	19003	0	2
5	09004	5	5	19004	0	4
6	09005	0	0	19005	0	0
63	09076	0	0	19076	0	0
64	09077	0	0	19077	0	0

適応PC

JW30H(JW-32CUH/H1, JW-33CUH/H1/H2/H3) JW50H/70H/100H

データメモリ


リレー	内 容
00040	入 庫
00041	数量確認
00042	出庫
00043	リセット
00100	空棚なし
00101	出庫商品なし


レジスタ	内 容
⊐0000	入庫商品コード
⊐0001	入庫数量
⊐0002	出庫商品コード
⊐0003	出庫数量
⊐0400	検索データ
⊐0410	棚の個数
⊐0411	検索個数
⊐0412	検索アドレス(000~077)
⊐0413	分配・抽出データ

レジスタ	内 容
09000 \$ 09077	商品コード (64個)
19000 \$ 19077	商品数量


(1) 入庫処理

● 空の棚に30000で設定した商品コードの商品を30001 で設定した数量を格納します。






● 上記プログラムでは、F-172で求めた検索アドレスを F-05のデータポインタに利用しています。




(2) 出庫処理

- 10002で設定した商品コードの商品の個数を確認します。
- 確認後、30003で設定した数量を取り出します。




● 上記プログラムでは、F-172で求めた検索アドレスを F-06、F-05のデータポインタに利用しています。



4-5 アナログ出力電圧設定

- アナログ出力ユニット(JW-2DA)を使用します。
- 設定時間後に設定電圧を出力します。
- 設定時間に到るまでは、電圧はリニアに出力します。 (分解能: 0.1秒単位)



適応PC

JW50H/70H/100H


´データメモリ `

リレー	内	容
00020	スタートスイッ	ノチ
00021	リセットスイッ	ノチ
00060	動作中	
00061	動作完了	

レジスタ	内	容
⊐0003	時間設定値	
⊐0004	電圧設定値	
⊐0005	4	


レジスタ	内 容
09000	設定電圧(バイナリ)
09001	//
09002	時間設定カウンタ
09003	4
09004	設定時間(バイナリ)
09005	4
09006	出力回数
09007	//
09022	アナログ出力値(バイナリ)
09023	//

レジスタ	内	容
09010		
5	演算用ワーキ	ングレジスタ
09021		
49000	アナログ出力	エリア
49001	1/	
49002	1/	
49003	4	




4-6 データ照合


製造番号の打刻システムで、現在入力されているデータとホストコンピュータからの指示データが一致しているかどうか照合、判定します。





適応PC 全JWシリーズ



- ホストコンピュータからの指示データは、19000~19777に格納しておきます。
- 照合を開始するデータの先頭アドレスは、10002に設定します。
- ホストコンピュータのデータがASCIIでないとき、エラーリレー(00420)をONします。
- ホストコンピュータのデータと入力データ(30000~30001で設定)を照合し、照合エラー時は00410~00413をONします。
- 照合が正常終了すると、読出アドレスポインタは次のデータアドレスに移りますが、エラーとなった場合は、エラーリセットスイッチ(00044)ON後、読出アドレスポインタ強制変更スイッチのONで次のデータアドレスに移ります。







4-7 帳票用データの作成

- パルス入力(流体流量, 受電電力, 生産実績等)を積算力 ウントし、下記をZM-61E等の表示器に表示します。
 - 1日時間毎の累計
 1日の合計
 1日の最小値
 1日の最大値
 1日の平均値
 液晶コントロールターミナル
 ZM-61E
 パルス入力
 変換器
 流量計

画 面 例 流量積算一覧 $0:00\sim$ 100 m³ 前画面 1:00~ 92m³ 次画面 2:00~ 105m³ 本日合計 970m3 3:00~ 79m³ 最小 42m³ 4:00~ 130 m³ 最大 140 m3

140m³

5:00~

〔適応PC 〕

JW10(JW-1424K/1442K/1624K/1642K) JW20H(JW-22CU), J-board(Z-312J) JW30H(JW-32CUH/H1 JW-33CUH/H1/H2/H3) JW50H/70H/100H

注1 本プログラムには、表示器にデータを表示 するためのプログラムは含んでいません。

平均 94m³


処理内容

- 00000を入力パルスとし、09000wに総累計を格納します。
- 1) 常時実行する内容
 - ・正時より増加した量を時累計として09400~に格納します。
 - ・当日の時累計を加算したものを合計値として09464wに格納 します。
- 2) 正時毎に実行する内容(時更新時処理)
 - ・時累計のうち最小のものを最小値として09460wに格納します。
 - ・時累計のうち最大のものを最大値として09462wに格納します。
 - ・合計を時累計のサンプル回数で割ったものを平均値として 09470wに格納します。
- 3) 日付が変わったときに実行する内容(日更新時処理)
 - ・1), 2)のデータ(09400~)を前日データ領域(09500~)に転送します。
 - ・当日データ領域(09400~)は0クリアします。(最小値領域はFF(H)クリアします)
- 注2 JW10と他のPCでは時計のレジスタ番号が異なります。本プログラムではJW10以外のPCの番号で記しています。


JW10	他のPC
⊐1575	99775
⊐1574	99774
⊐1573	99773
⊐1572	99772
	21575 21574 21573

09000w	総累計	
09002w	時累計	(総累計一前正時)
09004w	前正時累計	

	当日データ		前日データ
09400w	00~01時	09500w	00~01時
09402w	01~02時	09502w	01~02時
09404w	02~03時	09504w	02~03時
09406w	03~04時	09506w	03~04時
09410w	04~05時	09510w	04~05時
09454w	22~23時	09554w	22~23時
09456w	23 ~ 24時	09556w	23 ~ 24時
09460w	最小値	09560w	最小値
09462w	最大値	09562w	最大値
09464w	合計値	09564w	合計値
09470w	平均値	09570w	平均値
09476w	サンプル回数	09576w	サンプル回数




(次ページへ続く)




4-8 スケール変換

- 工場内の貯水タンクなどの水位をアナログ入力し、液晶 コントロールターミナルなどへの表示用にデータを変換 します。
- 液晶コントロールターミナルからの設定で、上上限、上限、下限、下限の4点を警報として出力します。

システム例



ZM-61E 画面例)



水位計が4~20mA出力仕様の場合

- 4mA出力するときの値をベーススケールといいます。 (本例の場合は0mで0000を設定)
- 20mA出力するときの値をフルスケールといいます。 (本例の場合は4mで4000を設定)
- 警報出力のチャタリングを防ぐために復帰時に設ける余裕幅をヒステリシス幅といいます。 (本例の場合、ヒステリシス幅2%とすると0.08mとなり、0080を設定)
- バーグラフに現在の水位を表示します。(0~100データを使用)
- 現在値にデジタル値を表示します。(スケール変換データを使用)
- 設定スイッチを押すとテンキーが表示され、警報設定値を変更できます。(本プログラムには含まれません)
- 夜間スイッチを押すと夜間設定の画面に切替ります。

(**適応PC**) 全JWシリーズ

● ただし、警報設定値を昼夜で区別する場合、時計を使用するため、時計のないPC(JW-1324K/1342K, JW-21CU, JW31CUH/H1, Z-311J) は使用できません。

データメモリ

リレー	内 容	
00400	データNG(BCD以外)	
00410	警報出力	HH
00411	"	Н
00412	"	L
00413	//	LL
04000	自己発振パルス	
04020	データ>設定値	HH
04021	// > //	Н
04022	4 < 4	L
04023	4 < 4	LL
04024	データ<警報復帰値	$\boldsymbol{\top}$
04025	<i>y</i> < <i>y</i>	Н
04026	// > //	L
04027	// > //	LL
04100	データ1桁目 1	
04101	// 2	
04102	// 4	
04103	// 8	
04104	データ2桁目 1	
04105	// 2	
04106	4	
04107	// 8	
04110	データ3桁目 1	
04111	<i>/</i> / 2	
04112	// 4	
04113	// 8	
04114	データ4桁目 1	
04115	<i>/</i> / 2	
04116	// 4	
04117	<i>y</i> 8	

レジスタ	内 容	
09000	データ(200~1000)	
09001	データ(0~100)	
09002	データ(0~100)	
09003	データ(スケール)	
09004	データ(スケール)	
09005	//	
09006		
09007		
09010	ベーススケール設定	値
09011	4	
09012	グラフルスケール設定値	
09013	1/	
09014	ヒステリシス設定値	
09015	1/	
09016		
09017		
09020	警報設定値(昼間)	HH
09021	//	HH
09022	//	Н
09023	//	Н
09024	//	L
09025	//	L
09026	//	LL
09027	//	LL
09030	警報設定値(夜間)	НН
09031	//	HH
09032	//	Н
09033	//	Н
09034	1/	L
09035	"	L
09036	//	LL
09037	//	LL

レジスタ	内	容
09100	データ処理用バッフ	ア
09101	"	
09102	"	
09103	//	
09104	//	
09105	//	
09106	//	
09107	//	
09110	//	
09111	//	
09112	"	
09113	//	
09114	//	
09115	1/	
09116	現在時刻比較バッ	ファ
09117	//	
09120	設定値バッファ	HH
09121	//	HH
09122	//	Н
09123	//	Н
09124	//	L
09125	//	L
09126	//	LL
09127	//	LL
09130	警報復帰値	HH
09131	//	HH
09132	//	Н
09133	//	Н
09134	"	L
09135	//	L
09136	"	LL
09137	//	LL

レジスタ	内	容
19000	ソースデータ(200~1000)
19001	1/	

(プログラム) プログラムは全てワード単位で扱います。(レジスタ09000wのように記します)

- データは19000wに格納されているものとします。 (200~1000)
- データ変換は2種類行い、0~100はバーグラフ用、09010w,09012wに設定された任意スケールで変換されたものはデジタル値用に使用します。
- 警報値の入力は任意のスケールで行い、ヒステリシス 幅は4点共通とします。
- 警報設定値は、09:00~17:00までを昼間、17:00~ 09:00までを夜間とし、別々の設定を行うことができ ます。


(昼夜の区別により使用する水量が極端に違う場合が あるため)

警報出力	内 容
上限警報	設定値を越えるとON
(HH)	設定値-ヒステリシス幅を下回るとOFF
上限注意	設定値を越えるとON
(H)	設定値ーヒステリシス幅を下回るとOFF
下限注意	設定値を下回るとON
(L)	設定値+ヒステリシス幅を越えるとOFF
下限警報	設定値を下回るとON
(LL)	設定値+ヒステリシス幅を越えるとOFF

- ●プログラムは次の4つの部分より構成されます。
 - (1) 初期処理
 - (2) データ変換1
 - (3) データ変換2
 - (4) 警報設定との比較

(1) 初期処理


- 取込みデータがBCDコードかどうか判定します。NG時は変換処理を行いません。
- データが200未満でないことを判定します。200未満であれば200に設定します。



(2) データ変換1(バーグラフ表示用に変換)


● 200~1000のデータを0~100(バーグラフ表示用)に変換します。

変換値 =
$$\frac{(\vec{r}-9-200)}{8}$$




(3) データ変換2(任意スケールに変換)

● 200~1000のデータを設定により任意のスケールに変換します。




(4) 警報設定との比較

- 現在、昼間であれば昼間用の設定値、昼間でなければ夜間用の設定値を比較エリアに設定します。
- 変換データと設定値(HH, H, L, LL)を比較します。
- ●変換データとヒステリシス幅より求めた警報復帰値(HH, H, L, LL)を比較します。



(次ページへ続く)



4-9 昼夜判定処理


- ●プログラム例(4-8 スケール変換)等のシステムにおいて、時刻設定により動作を変更する必要がある場合に、 その設定値と現在時刻との判定を行います。
- ●本プログラム例では、昼夜の判定を行っています。

適応PC


JW10 (JW-1424K/1442K/1624K/1642K) JW20H (JW-22CU) JW30H (JW-32CUH/H1, JW-33CUH/H1/H2/H3) JW50H/70H/100H J-board (Z-312J)

時計機能のある PC

処理内容



●昼夜の判定は上記3通りの設定を考慮しています。




- 上記処理を行うと、現在時刻とまたがる設定をしたとき も昼夜の判定が行えます。
 - (例) 現在時刻が16:30のとき、昼→夜設定を17:00から16:00に変更した場合も、その時点で「夜」と判定できます。

データメモリ

リレー	内 容
04000	現在昼間
04001	04004=ON時. 昼
04002	04004=ON時. 夜
04003	切替時間設定同一
04004	昼夜切替リレー

レジスタ	内 容
09000	昼→夜 切替時刻設定値
09001	4
09002	夜→昼 切替時刻設定値
09003	4
09010	現在時刻データバッファ
09011	4
09012	時刻比較用バッファ
09013	4
09014	4
09015	4




4-10 運転時間の切替

● バックアップ用1台を含め、2台のモーターが接続されており、常時運転は1台とする場合に、運転の切替を運転時間が均等になるように行います。

適応PC

全JWシリーズ

処理内容



機切替

- ・No.1運転出力と1秒クロックで No.1運転時間を測定・No.2運転出力と1秒クロックで No.2運転時間を測定

- ・No.1運転時間とNo.2運転時間を比較し、大きい方から小さい方の運転時間を減算する。

JW70H

´M) No.1モーター

M) No.2モーター

ドライバ


操作回路


- ·2台の運転時間の差と許容設定値を比較し、許容設定値よりも 差の方が大きければ、他機に切替える。
- ・自動時は運転時間差により出力し、自動以外は手動運転指示 入力により運転出力する。

믕

リレー	内 容
00040	自動
00041	No.1手動運転
00042	No.2手動運転
00400	No.1運転
00401	No.2運転
04000	No.1>No.2(運転時間差)
04001	No.1 <no.2()<="" td=""></no.2(>
04002	運転時間差>許容設定値
04010	No.1選択中
04011	No.2選択中


レジスタ	内	容		
09000	No.1運転時間	(秒)		
09001	4	(分)		
09002	1/	(時)		
09003	4	(時)		
09004	No.2運転時間	(秒)		
09005	4	(分)		
09006	4	(時)		
09007	4	(時)		
09010	運転時間の差			
09011	4			
09012	運転時間差許容設定値			
09013	4			





4 - 11 コンピュータリンクによる PC 間通信

- シリアルI/FユニットJW-10SUとJW70H/100Hのコミュニケーションポート間で、コンピュータリンクによるPC間のデータ通信を行います。
- 注1 コンピュータリンクに関しての詳細は、リンクユニットJW-10CM, JW-21CMの取扱説明書をご参照ください。




適応PC PC-A: JW50H/70H/100H PC-B: JW50H/70H/100H

JW30H(JW-32CUH/H1, JW-33CUH/H1/H2/H3)

JW20H(JW-22CU)

配線方法



(通信内容) レジスタ29000~29003の4バイトデータをモニタ





注2 サムチェックコードは局番の先頭からサムチェックコードの直前までをASCIIコードのまま加え、2の補数をとったものです。

- - B3(H) → 10110011 ↓ ビット反転 01001100
- ●プログラムでは、サムチェックコードの計算をF-77, F-78で行っています。
- $\downarrow +1$ $01001101 \rightarrow 4D(H)$

(JW-10SU スイッチ設定)

スイ	ッチ	内 容	設 定
SW1		表示切替	0 (ユニット動作表示)
	4	ポート0終端抵抗	_
SW2	3	ポート1終端抵抗	ON
3002	2	未使用	_
	1	モード切替	パラメータ設定時:OFF 通信時:ON

「JW-10SU パラメータ設定)


アドレス(8)	内	容	設定値(H)	設定内容
000000	١		00	١
000001	フラグ	先頭アドレス	02	} 1000∼
000002	J		00	J
000100	ポート1	伝送手順	01	無手順
000101	ポート1	伝送速度	01	19200ピット/s
000102	ポート1	伝送方式	02	全二重
000103	ポート1	パリティ	03	偶数
000104	ポート1	通信回線	03	RS-422 4線式
000105	ポート1	データ長	01	7ピット
000106	ポート1	ストップビット	02	2ピット
000107	ポート1	伝送コード変換	02	無変換
000110	ポート1	制御信号	03	なし
000111	ポート1	制御キャラクタ	01	EXP1

アドレス(8)	内 容	設定値(H)	設定内容
000112	1	ЗА	:
000113	TVD1 A H	3A	:
000114	EXP1 ヘッダ	00	NUL
000115		00	NUL
000116	\r\D1 \b \ \\ \\	0D	CR
000117	EXP1 ターミネータ	00	NUL
000126		40	CAN Z L
000127	→ 最大テキスト長	00	64パイト
000130	1	00	09000~
000131	送信データ先頭アドレス	08	(ファイルアドレス
000132	J	00	004000)
000133	1	40	09100~
000134	受信データ先頭アドレス	08	(ファイルアドレス
000135	J	00	004100)
003777	スタート準備スイッチ	81→01	通信動作可能

PC-B システムメモリ設定

アドレス(8)	内	容	設定値(H)	設 定 内 容
#236	コミュニケーション	ンポート伝送仕様	30	19200ビット/s,偶数パリティ,ストップビット2ビット
#237	コミュニケーション	ンポート局番	01	局番01

PC-A プログラム



付録 命令語一覧

会会話	シンボル	II. 松 台L PC機種和		機種名	種名 (J-boardはJW20Hに含む)		
命令語	ンノホル	機能	JW10	JW20H	JW30H	JW50H/70H/100H	
STR		a 接点で論理を開始。中間結果の記憶	0	\circ	0	0	
STR NOT	 	b接点で論理を開始。中間結果の記憶	0	\circ	0	0	
AND		論理積	0	\circ	0	0	
AND NOT		論理積否定	0	\circ	0	0	
OR		論理和	0	\circ	0	0	
OR NOT		論理和否定	0	\circ	0	0	
AND STR		中間結果との論理積	0	\circ	0	0	
OR STR		中間結果との論理和	0	\circ	0	0	
OUT		演算結果の出力	0	\circ	0	0	
TMR		タイマ(減算式) ① スタート入力(ONで計数) ② TMR番号 ③ 設定値 (0.1~199.9秒) (0.01~19.99秒)	O ^{**1}	0	0	0	
DTMR (BCD)	①—DTMR ② ③	タイマ(減算式) ① スタート入力(ONで計数) ② TMR番号(000~777) ③ 設定値(0.1~799.9秒)	×	0	0	0	
DTMR (BIN)	①—DTMR ② ③	タイマ(減算式) ① スタート入力(ONで計数) ② TMR番号(000~777) ③ 設定値(0.1~3276.7秒)	×	0	0	0	
UTMR (BCD)	①—UTMR ② ③	タイマ(加算式) ① スタート入力(ONで計数) ② TMR番号(000~777) ③ 設定値(0.1~799.9秒)	×	0	0	0	
UTMR (BIN)	1—UTMR 2 3	タイマ(加算式) ① スタート入力(ONで計数) ② TMR番号(000~777) ③ 設定値(0.1~3276.7秒)	×	\circ	0	0	
CNT		カウンタ(減算式) ① 計数入力 ③ CNT番号 ② リセット入力 ④ 設定値(1~1999)	_ ^{*1}	0	0	0	
DCNT (BCD)	①—DCNT ②—(BCD) ③ ④	カウンタ(減算式) ① 計数入力 ③ CNT番号(000~777) ② リセット入力 ④ 設定値(1~7999)	×	0	0	0	
DCNT (BIN)	①—DCNT ②—(BIN) ③ ④	カウンタ(減算式) ① 計数入力 ③ CNT番号(000~777) ② リセット入力 ④ 設定値(1~32767)	×	0	0	0	
UCNT (BCD)	1)—[UCNT	カウンタ (加算式) ① 計数入力 ③ CNT番号 (000~777) ② リセット入力 ④ 設定値 (1~7999)	×	0	0	0	
UCNT (BIN)	①—[UCNT	カウンタ(加算式) ① 計数入力 ③ CNT番号(000~777) ② リセット入力 ④ 設定値(1~32767)	×	0	0	0	
MD	① MD (F-20) ⑦ ⑥	メンテナンスディスプレイ ①,②,③入力情報 ⑥ MD番号(000~777) ④ 出力指示端子 ⑦ MDデータ(000~999) ⑤ 拡張出力	×	0	0	0	

^{※1} TMR設定値③、CNT設定値④をレジスタ指定できます。

命令語	シンボ	ル	機能能	JW10	機種名 JW20H	(J -bo	ardはJW20Hに含む) JW50H/70H/100H
F-00	F-00 S C)	データレジスタ間の1バイト転送	0	O		
F-00w	F-00w S C)	データレジスタ間の1ワード転送	0	0	0	0
F-00d	F-00d S C)	データレジスタ間の2ワード転送	×	0	0	0
F-01	F-01 n C)	BCD定数(2桁)の転送	0	0	0	0
F-01w	F-01w n [)	BCD定数(4桁)の転送	0	0	0	0
F-02	F-02 XCHG D1 D	2	レジスタ間(1パイト)のデータ交換	0	0	0	0
F-02w	F-02w XCHG D1 D	2	レジスタ間(1ワード)のデータ交換	0	0	0	0
F-02d	F-02d XCHG D1 D	2	レジスタ間(2ワード)のデータ交換	×	0	0	0
F-03	—F-03 →BIN S)	BCD(2桁)→BIN(8ピット)変換	0	0	0	0
F-03w	F-03w →BIN S)	BCD(4桁)→BIN(16ピット)変換	0	0	0	0
F-04	—F-04 →BCD S C)	BIN(8ピット)→BCD(2桁)変換	0	0	0	0
F-04w	—F-04w →BCD S C)	BIN(16ピット)→BCD(6桁)変換	0	0	0	0
F-05	F-05 S C)	1バイトデータの分配	×	0	0	0
F-05w	F-05w S DMPX)	1ワードデータの分配	×	0	0	0
F-06	-F-06 S)	1バイトデータの抽出	×	0	0	0
F-06w	F-06w S C)	1ワードデータの抽出	×	0	0	0
F-07	F-07 n C)	10進定数(1パイト)の転送	0	0	0	0
F-07w	F-07w n C)	10進定数(1ワード)の転送	0	0	0	0
F-08	F-08 n [)	8進定数(1パイト)の転送	0	0	0	0
F-08w	F-08w n C)	8進定数(1ワード)の転送	0	0	0	0
F-09)	8ビットデータの反転	0	0	0	0
F-09w	F-09w S)	16ビットデータの反転	0	0	0	0
F-09d	F-09d S)	32ビットデータの反転	×	0	0	0
F-10	F-10 S1 S	2 D	レジスタ間(BCD2桁)の加算	0	0	0	0
F-10w	F-10w S1 S	2 D	レジスタ間(BCD4桁)の加算	0	0	0	0
F-10d	F-10d S1 S	2 D	レジスタ間(BCD8桁)の加算	×	0	0	0
Fc10	Fc10 S1 r	n D	レジスタ(BCD2桁)と定数(2桁)の加算	0	0	0	0
Fc10w	Fc10w S1 r	n D	レジスタ(BCD4桁)と定数(4桁)の加算	0	0	0	0
Fc10d	Fc10d ADD S1 r	n D	レジスタ(BCD8桁)と定数(4桁)の加算	×	0	0	0
F-11	F-11 S1 S	2 D	レジスタ間(BCD2桁)の減算	0	0	0	0
F-11w	F-11w SUB S1 S	2 D	レジスタ間(BCD4桁)の減算	0	0	0	0
F-11d	F-11d S1 S	2 D	レジスタ間(BCD8桁)の減算	×	0	0	0

命令語	シンボル	機能	P C	機種名 JW20H	(J -bo	ardはJW20Hに含む) JW50H/70H/100H
Fc11	Fc11 SUB S1 n D	レジスタ(BCD2桁)と定数(2桁)の減算	0	0	0	0
Fc11w	Fc11w S1 n D	レジスタ(BCD4桁)と定数(4桁)の減算	0	0	0	0
Fc11d	Fc11d SUB S1 n D	レジスタ(BCD8桁)と定数(4桁)の減算	×	0	0	0
F-12	F-12 S1 S2	レジスタ間(1パイト)の比較	0	0	0	0
F-12w	F-12w S1 S2	レジスタ間(1ワード)の比較	0	0	0	0
F-12d	F-12d S1 S2	レジスタ間(2ワード)の比較	×	0	0	0
Fc12	Fc12 S1 n	レジスタと8進定数(1バイト)の比較	0	0	0	0
Fc12w	Fc12w S1 n	レジスタと8進定数(1ワード)の比較	0	0	0	0
Fx12	Fx12 S1 n	レジスタと16進定数(1バイト)の比較	×	×	0	0
Fx12w	Fx12w S1 n	レジスタと16進定数(1ワード)の比較	×	×	0	0
F-13	F-13 S D	レジスタ間(1バイト)の論理積	0	0	0	0
F-13w	F-13w S D	レジスタ間(1ワード)の論理積	0	0	0	0
F-13d	F-13d S D	レジスタ間(2ワード)の論理積	×	0	0	0
Fc13	Fc13 n D	レジスタと8進定数(1パイト)の論理積	0	0	0	0
Fc13w	Fc13w n D	レジスタと8進定数(1ワード)の論理積	0	0	0	0
Fx13	Fx13 n D	レジスタと16進定数(1バイト)の論理積	×	×	0	0
Fx13w	Fx13w n D	レジスタと16進定数(1ワード)の論理積	×	×	0	0
F-14	F-14 S D	レジスタ間(1パイト)の論理和	0	0	0	0
F-14w	F-14w S D	レジスタ間(1ワード)の論理和	0	0	0	0
F-14d	F-14d S D	レジスタ間(2ワード)の論理和	×	0	0	\circ
Fc14	Fc14 n D	レジスタと8進定数(1パイト)の論理和	0	0	0	0
Fc14w	Fc14W n D	レジスタと8進定数(1ワード)の論理和	0	0	0	0
Fx14	Fx14 n D	レジスタと16進定数(1パイト)の論理和	×	×	0	0
Fx14w	Fx14W n D	レジスタと16進定数(1ワード)の論理和	×	×	0	0
F-15	F-15 S1 S2 D	レジスタ間(BCD4桁)の乗算	0	0	0	0
F-15d	F-15d S1 S2 D	レジスタ間(BCD8桁)の乗算	×	0	0	0
Fc15	Fc15 S1 n D	レジスタ間(BCD4桁)とBCD定数(3桁)の乗算	0	0	0	0
Fc15d	Fc15d S1 n D	レジスタ間(BCD8桁)とBCD定数(4桁)の乗算	×	0	0	0
F-16	F-16 S1 S2 D	レジスタ(BCD4桁)とレジスタ(BCD2桁)の除算	0	0	0	0
F-16d	F-16d S1 S2 D	レジスタ(BCD8桁)とレジスタ(BCD8桁)の除算	×	0	0	0
Fc16	—Fc16 S1 n D	レジスタ(BCD4桁)とBCD定数(2桁)の除算	0	0	0	0
Fc16d	Fc16d S1 n D	レジスタ(BCD8桁)とBCD定数(4桁)の除算	×	0	0	0

命令語	シンボル	 機 能	P C	機種名 JW20H	(J –bo JW30H	ardはJW20Hに含む) JW50H/70H/100H
F-17	F-17 S D	レジスタ間(1バイト)の一致	X	JWZUH	JW3UH	OWDUH/70H/100H
F-17w	F-17w S D	レジスタ間(1ワード)の一致	×		0	\bigcirc
F-17d	F-17d s D	レジスタ間(2ワード)の一致	×	0	0	0
Fc17	Fc17 n D	レジスタと8進定数(1バイト)の一致	×		0	0
Fc17w	Fc17w n D	 レジスタと8進定数(1ワード)の一致	×	0	0	0
Fx17	Fx17 n D	 レジスタと16進定数(1バイト)の一致	×	×	0	0
Fx17w	— Fx17w n D	 レジスタと16進定数(1ワード)の一致	×	×	0	\circ
F-18		 レジスタ間(1バイト)の排他的論理和	0	0	0	\circ
F-18w		レジスタ間(1ワード)の排他的論理和	0	0	0	\circ
F-18d	— F-18d S D		×	0	0	0
Fc18	— Fc18 n D	レジスタと8進定数(1バイト)の排他的論理和	0	0	0	0
Fc18w	Fc18w n D	レジスタと8進定数(1ワード)の排他的論理和	0	0	0	0
Fx18	- Fx18 n D	レジスタと16進定数(1バイト)の排他的論理和	×	×	0	0
Fx18w	- Fx18w n D	レジスタと16進定数(1ワード)の排他的論理和	×	×	0	0
F-20	① MD	メンテナンスディスプレイ ①, ②, ③ 入力情報 ⑥ MD番号 (000~777) ④ 出力指示端子 ⑦ MDデータ (000~999) ⑤ 拡張出力	×	0	0	0
F-21	- F-21 S D	レジスタ(BCD8桁)の平方根	×	0	○ ^{*3}	
F-22	F-22 SIN S D	三角関数(SIN)の演算	×	×	○ ^{**3}	
F-23	— F-23 S D	三角関数(COS)の演算	×	×	○ ^{**3}	0
F-24	F-24 S D	三角関数(TAN)の演算	×	×	_ ^{*3}	0
F-25	F-25 ASIN S D	三角関数(SIN ⁻¹)の演算	×	×	○ ^{**3}	
F-26	F-26 S D	三角関数(COS ⁻¹)の演算	×	×	○ ^{**3}	
F-27	F-27 S D	三角関数(TAN ⁻¹)の演算	×	×	○ ^{**3}	
F-28	—F-28 XY→ S D	直交座標系(X,Y)データの極座標系(γ,θ)への変換	×	×	ॐ 3	
F-29	— F-29 S D	極座標系 (γ,θ) データの直交座標系 (X,Y) への変換	×	×	○ ^{**3}	0
F-30	F-30 MCS	マスターコントロールのセット	0	0	0	0
F-31	F-31 MCR	マスターコントロールのリセット	0	0	0	0
F-32	F-32 SET OUT	セットコイル	0	0	0	0
F-33	F-33 OUT	リセットコイル	0	\circ	0	0
F-34	F-34 n1 n2 BIT	時計の現在値との比較 (指定リレーのセット)	ॐ 1		○ ^{**3}	
F-35	F-35 n1 n2 BIT	時計の現在値との比較 (指定リレーのリセット)	ॐ 1		○ ^{**3}	0

^{※1} JW-1424K/1442K/1624K/1642Kでプログラムできます。JW-1324K/1342Kではプログラムできません。 ※2 JW-22CU、Z-312Jでプログラムできます。JW-21CU、Z-311Jではプログラムできません。 ※3 JW-32CUH/H1, JW-33CUH/H1/H2/H3でプログラムできます。JW-31CUH/H1ではプログラムできません。

命令語	シンボル	機能能	JW10	機種名 JW20H	JW30H	rdはJW20Hに含む) JW50H/70H/100H
F-36	F-36 S1 S2 D	時計の加算	×	O ^{**2}	O ^{**3}	
F-37	— F-37 TSUB S1 S2 D	時計の減算	×	O ^{**2}	O ^{**3}	
F-38	— F-38 TXFR D	時計現在値の転送	×	O ^{**2}	O ^{**3}	0
F-40	F-40 END	END命令	0	0	0	0
F-41	F-41 JCS	ジャンプコントロールのセット	0	0	0	0
F-42	F-42 JCR	ジャンプコントロールのリセット	0	0	0	0
F-43	F-43	ビット反転(ACCの内容を反転)	0	0	0	0
F-44	F-44 1	ON時微分	0	0	0	0
F-45	F-45 	OFF時微分	0	0	0	0
F-47	F-47 ONLS	レベル演算条件セット	0	0	0	0
F-48	F-48 ONLR	レベル演算条件リセット	0	0	0	0
F-49	F-49 ENDC	条件END	×	0	0	0
F-50	—F-50 4 →16 S D	4→16デコーダ	0	0	0	0
F-51	—F-51 16→4 S D	16→4エンコーダ	0	0	0	0
F-52	— F-52 7SEG S D	7SEGデコーダ	0	0	0	0
F-53	—F-53 S D	BCD(4桁)→BIN(16ビット)変換	0	0	0	0
F-54	— F-54 → BCD S D	BIN(16ビット)→BCD(6桁)変換	0	0	0	0
F-55	— F-55 SWAP S D	上位4ビットと下位4ビットの交換	0	0	\circ	\circ
F-56	— F-56 S D	1バイトデータの10の補数	×	0	\circ	0
F-56w	F-56W S D	1ワードデータの10の補数	×	0	0	0
F-56d	F-56d S D	2ワードデータの10の補数	×	0	0	\circ
F-57	— F-57 S D	1バイトデータの2の補数	×	0	\circ	\circ
F-57w	F-57W S D	1ワードデータの2の補数	×	\circ	\circ	\circ
F-57d	F-57d S D	2ワードデータの2の補数	×	0	\circ	\circ
F-58	— F-58 ∑BIT n S D	ONビット数の合計	0	0	0	0
F-60	① F-60 ③ SFR D	両方向シフトレジスタ(1バイト) ① シフト方向指示入力 ③ シフト入力 ② データ入力 ④ リセット入力	0	0	0	0
F-60w	① F-60w ③ SFR D	両方向シフトレジスタ(1ワード) ① シフト方向指示入力 ③ シフト入力 ② データ入力 ④ リセット入力	0	0	0	0
F-60d	① — F-60d SFR D	両方向シフトレジスタ(2ワード) ① シフト方向指示入力 ③ シフト入力 ② データ入力 ④ リセット入力	×	0	0	0

命令語	シンボル	機	—————————————————————————————————————		機種名		ardはJW20Hに含む)
F-61	① — F-61	非同期シフトレジス		JW10 ×	JW20H	JW30H	JW50H/70H/100H
F-61w	① — ASFR]	 ① シフト方向指示入力 非同期シフトレジス 		×	0		
	7. C.14	 ① シフト方向指示入力 非同期シフトレジス 				0	0
F-61d	② — ASFR D	① シフト方向指示入力 BCD2桁のアップ・ク	②シフト入力	×	0	0	0
F-62	① F-62 ② U/DC D	① アップ・ダウン指示 ② カウント入力 ③ り	入力	0	0	0	0
F-62w	① F-62w D D	BCD4桁のアップ・ク ① アップ・ダウン指示 ② カウント入力 ③ リ	入力	0	0	0	0
F-62d	① F-62d D D	BCD8桁のアップ・2 ① アップ・ダウン指示 ② カウント入力 ③ リ	入力	×	0	0	0
F-63	F-63 D	バイナリ加算カウン・	タ(1パイト)	0	0	0	0
F-63w	F-63w D	バイナリ加算カウン・	タ(1ワード)	0	0	0	0
F-64	— F-64 DEC D	バイナリ減算カウン·	タ(1パイト)	0	0	0	0
F-64w	— F-64w D	バイナリ減算カウン·	タ(1ワード)	0	0	0	0
F-65	F-65 D BCDI	BCD加算カウンタ(1	パイト)	×	0	0	0
F-65w	— F-65w BCDI D	BCD加算カウンタ(1	ワード)	×	0	0	0
F-66	F-66 D	BCD減算カウンタ(1	パイト)	×	0	0	0
F-66w	— F-66W D	BCD減算カウンタ(1	ワード)	×	0	0	0
F-67	— F-67 n D	桁シフト(上位シフト)	×	0	0	0
F-68	— F-68 n D	桁シフト(下位シフト)	×	0	0	0
F-69	F-69 S D	桁転送(下位桁)		×	0	0	0
F-70	F-70 n S D	nバイトー括転送		0	0	0	0
F-70w	— F-70w n S D	nワードー括転送		0	0	0	0
F-71		8進定数(1パイト)―	活転送	0	0	0	0
F-71w	— F-71w n D1 D2	8進定数(1ワード)一	括転送	0	0	0	0
F-72	— F-72 DMPX n S D	ファイル1のレジスタ	7へのnバイト分配	×	×	O ^{**3}	0
F-72w	F-72w n S D	ファイル1のレジスタ	マへのnワード分配	×	×	_ ^{*3}	0
F-73	— F-73 n S D	ファイル1のレジスタ	からのnバイト抽出	×	×	_*3	0
F-73w	— F-73w n S D	ファイル1のレジスタ	からのnワード抽出	×	×		0
F-74	— F-74 n S D	nパイト転送		0	0	0	0
F-74w	— F-74w n S D	nワード転送		0	0	0	0
F-76	— F-76 S1 S2 D	nバイト(レジスタS1	で指定)一括転送	×	×	0	0
F-76w	— F-76w S1 S2 D	nワード(レジスタS1	 で指定)一括転送	×	×	0	0
		1		1		<u> </u>	
F-77	F-77 S1 S2 D	サムチェックコード	生成	×	×		

命令語	\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	機能	P C	機種名	(J-boa	rdはJW20Hに含む)
	シンボル	1成 月七	JW10	JW20H	JW30H	JW50H/70H/100H
F-79	F-79 SORT S1 n1 n2	1バイトデータの並べかえ	×	×	○ ^{**3}	0
F-79w	F-79w S1 n1 n2	1ワードデータの並べかえ	×	×	O ^{**3}	\circ
	F-80 D	1/0 リフレッシュ(1バイト)	0	×	×	×
F-80	F-80 R-S	1/0 リフレッシュ(1ユニット)	×	0	0	×
	F-80 R-S-B	1/0 リフレッシュ(1バイト)	×	×	×	0
	F-81 n D	1/0 リフレッシュ(1 ビット)	0	×	×	×
F-81	F-81 R-S	特殊I/Oデータリフレッシュ	×	×	×	0
F-82	F-82 SW	特殊I/Oデータリフレッシュ	×	0	0	×
F-85	F-85 n1 SW-n2 D	特殊I/Oからの読出	×	0	0	×
F-86	F-86 n1 D SW-n2	特殊I/Oへの書込	×	0	0	×
F-90	— F-90 n	リマーク n = 0000~3777	0	0	0	0
F-91	F-91 n1 n2 D	BCD定数(8桁)の転送	×	×	0	0
F-97	F-97 n1 n2 D	10進定数(8桁)の転送	×	×	0	0
F-100		間接アドレスの設定	×	×	0	\circ
F-101	F-101 n file N D	間接アドレスの設定	×	×	0	0
F-102	F-102 n file N D	直接指定アドレスのレジスタからの読出 (1バイト)	×	×	O * 3	0
F-102w	F-102W n file N D	直接指定アドレスのレジスタからの読出 (1ワード)	×	×	O * 3	0
F-103	F-103 S n file N	直接指定アドレスのレジスタへの書込 (1バイト)	×	×	O * 3	0
F-103w	F-103W MWR S n file N	直接指定アドレスのレジスタへの書込 (1ワード)	×	×	○ * 3	0
F-112	F-112 S1 S2 S3	nパイト一括比較	×	×	0	\circ
F-112w	F-112W S1 S2 S3	nワードー括比較	×	×	0	0
F-116	F-116 S1 S2 D	レジスタ(BCD8桁)とレジスタ(BCD8桁)の除算 (商は整数部8桁、小数部4桁)	×	0	0	0
F-130	—F-130 BIT → S1 S2	ビット抽出(間接指定)	×	0	0	\circ
F-131	— F-131 n S	ビット抽出(直接指定)	×	0	0	\circ
F-132	① F-132 ② S/R S D	ビットセット/リセット(間接指定) ① セット/リセット指示入力 ② 実行入力	×	0	0	\circ
F-133	① F-133 ② S/R D	ビットセット/リセット(直接指定) ① セット/リセット指示入力 ② 実行入力	×	0	0	0
F-140	F-140 LBn	ラベルの設定	0	0	0	0
F-141	F-141 LBn	ラベルへジャンプ	0	0	0	0
F-142	F-142 LBn	ラベルをサブルーチンコール	0	0	0	0
F-143	— F-143 RET	サブルーチンからのリターン	0	0	0	0
F-144	F-144 n	ループ回数の設定	0	0	0	0
	(· · · · · ·)		1	1		

^{※3} JW-32CUH/H1, JW-33CUH/H1/H2/H3でプログラムできます。JW-31CUH/H1ではプログラムできません。

命令語	シンボル		P C	機種名 JW20H	(J –boa	ardはJW20Hに含む) JW50H/70H/100H
F-146	— F-146 S		×	X	O	
F-147	F-147 EXIT		×	×	0	0
F-148	— F-148 LBn S	レジスタ設定ラベルをサブルーチンコール	×	×	0	0
F-149	F-149 RETC	サブルーチンからの条件終了	×	×	0	0
F-151	— F-151 JMP+ LBn S	レジスタ設定ラベルヘジャンプ	×	×	0	\circ
F-153	— F-153 S D	BCD(8桁)→BIN(32ビット)変換	×	0	0	0
F-154	— F-154 → BCD S D	BIN(32ピット)→BCD(10桁)変換	×	0	0	0
F-155	— F-155 S D	時(BCD4桁), 分(BCD2桁), 秒(BCD2桁)→ 秒(BCD8桁)変換	×	×	_ ^{*3}	0
F-156	— F-156 S D	秒(BCD8桁)→時(BCD4桁), 分(BCD2桁), 秒(BCD2桁)変換	×	×	_ ^{*3}	0
F-160	① F-160 ③ NSFR S1 S2 D	両方向シフトレジスタ(nビット) ① シフト方向指示入力 ③ シフト入力 ② データ入力 ④ リセット入力 (シフトは1ビット)(S1)=0~256 (S2)=0~7	×	×	0	0
Fc160	① Fc 160 ③ NSFR n1 n2 D	両方向シフトレジスタ(nビット) ① シフト方向指示入力 ③ シフト入力 ② データ入力 ④ リセット入力 (シフトは1ビット) N1=0~377 N2=0~7	×	×	0	0
F-161	① F-161 D n	非同期シフトレジスタ(nバイト) ① シフト方向指示入力 ② シフト入力	×	×	0	0
F-161w	① F-161W D n	非同期シフトレジスタ(nワード) ① シフト方向指示入力 ② シフト入力	×	×	0	0
F-163	F-163 D	バイナリ加算(+2)カウンタ(1バイト)	×	0	0	0
F-163w	F-163w D	パイナリ加算(+2)カウンタ(1ワード)	×	0	0	0
F-164	F-164 DEC2 D	バイナリ減算(-2)カウンタ(1バイト)	×	0	0	0
F-164w	F-164w D DEC2	バイナリ減算(-2)カウンタ(1ワード)	×	0	0	\circ
F-170	F-170 S D1 D2	データ挿入(1バイト)	×	×	O ^{**3}	\bigcirc
F-170w	F-170w S D1 D2	データ挿入(1ワード)	×	×	O ^{**3}	0
F-171	F-171 S1 S2 S3	データ削除(1バイト)	×	×	O ^{**3}	0
F-171w	F-171w S1 S2 S3	データ削除(1ワード)	×	×	O**3	0
F-172	F-172 SRCH S D1 D2	データ検索(1バイト)	×	×	O**3	0
F-172w	F-172W S D1 D2	データ検索(1ワード)	×	×	_ ^{*3}	
F-173	① F-173 S D1 D2	データチェンジ(1バイト) ① モード指定入力 ② 実行入力	×	×	_*3	
F-173w	① F-173W S D1 D2	データチェンジ(1ワード) ① モード指定入力 ② 実行入力	×	×	O ^{*3}	0
F-174	F-174 D n	レジスタ間(1バイト)データ交換(nバイト)	×	×	0	0
F-175	F-175 D n	上位4ビットと下位4ビットの交換(nバイト)	×	×	0	0
F-176	F-176 S file N D	直接指定アドレスのレジスタからの読出 (256バイト)	×	×	O**3	_
F-177	F-177 S D file N	直接指定アドレスのレジスタへの書込 (256バイト)	×	×	O ^{*3}	0

^{※3} JW-32CUH/H1, JW-33CUH/H1/H2/H3でプログラムできます。JW-31CUH/H1ではプログラムできません。

命令語	シンボル			機能能	P C	機種名	(J-boardはJW20Hに含む)		
마구하		, <i>,</i>		1成 月七	JW10	JW20H	JW30H	JW50H/70H/100H	
F-180	F-180 CP> S1	S2	BIT	レジスタ間(1バイト)の比較(>、リレー出力付)	×	×	0	×	
F-180w	F-180w CP> S1	S2	BIT	レジスタ間(1ワード)の比較(>、リレー出力付)	×	×	0	×	
Fc180	-Fc180 CP> S	n	BIT	レジスタと定数(1パイト)の比較(>、リレー出力付)	×	×	0	×	
Fc180w	Fc180w CP>	n	BIT	レジスタと定数(1ワード)の比較(>、リレー出力付)	×	×	0	×	
F-181	F-181 CP< S1	S2	BIT	レジスタ間(1バイト)の比較(<、リレー出力付)	×	×	0	×	
F-181w	F-181w S1	S2	BIT	レジスタ間(1ワード)の比較(<、リレー出力付)	×	×	0	×	
Fc181	Fc181 S	n	BIT	レジスタと定数(1バイト)の比較(<、リレー出力付)	×	×	0	×	
Fc181w	-Fc181w S	n	BIT	レジスタと定数(1ワード)の比較(<、リレー出力付)	×	×	0	×	
F-182	F-182 CP= S1	S2	BIT	レジスタ間(1バイト)の比較(=、リレー出力付)	×	×	0	×	
F-182w	F-182w CP= S1	S2	BIT	レジスタ間(1ワード)の比較(=、リレー出力付)	×	×	0	×	
Fc182	Fc182 CP= S	n	BIT	レジスタと定数(1バイト)の比較(=、リレー出力付)	×	×	0	×	
Fc182w	Fc182w CP= S	n	BIT	レジスタと定数(1ワード)の比較(=、リレー出力付)	×	×	0	×	
F-183	F-183 CP>= S1	S2	BIT	レジスタ間(1バイト)の比較(≧、リレー出力付)	×	×	0	×	
F-183w	F-183w CP>= S1	S2	BIT	レジスタ間(1ワード)の比較(≧、リレー出力付)	×	×	0	×	
Fc183	Fc183 CP>= S	n	BIT	レジスタと定数(1バイト)の比較(≧、リレー出力付)	×	×	0	×	
Fc183w	Fc183w CP>= S	n	BIT	レジスタと定数(1ワート)の比較(≧、リレー出力付)	×	×	0	×	
F-184	F-184 CP<= S1	S2	BIT	レジスタ間(1バイト)の比較(≦、リレー出力付)	×	×	0	×	
F-184w	F-184w CP<= S1	S2	BIT	レジスタ間(1ワード)の比較(≦、リレー出力付)	×	×	0	×	
Fc184	Fc184 CP<= S	n	BIT	レジスタと定数(1バイト)の比較(≦、リレー出力付)	×	×	0	×	
Fc184w	Fc184w CP<= S	n	BIT	レジスタと定数(1ワード)の比較(≦、リレー出力付)	×	×	0	×	
F-185	F-185 CP<> S1	S2	BIT	レジスタ間(1バイト)の比較(>、リレー出力付)	×	×	0	×	
F-185w	F-185w CP< > S1	S2	BIT	レジスタ間(1ワード)の比較(>,リレー出力付)	×	×	0	×	
Fc185	Fc185 CP<> S	n	BIT	レジスタと定数(1バイト)の比較(>、リレー出力付)	×	×	0	×	
Fc185w	— Fc185w S	n	BIT	レジスタと定数(1ワード)の比較(< 、リレー出力付)	×	×	0	×	
F-200	F-200 →POR TASK r	@ S	PORT n	ポートへの書込	×	×	×	0	
F-201	F-201 POR→ TASK r	PORT n	@ D	ポートからの読出	×	×	×	0	
	F-202 UN- OPCH CH-ST	file N	n	オープンチャンネル(局番8進定数設定)	×	×	0	×	
F-202	F-202 PORT- OPCH CH-ST	file N	n	オープンチャンネル(局番8進定数設定)	×	×	×	0	
L 202	F-203 UN- OPCH CH-ST	file N	n	オープンチャンネル(局番16進定数設定)	×	×	0	×	
F-203 -	F-203 PORT- OPCH CH-ST	file N	n	オープンチャンネル(局番16進定数設定)	×	×	×	0	

命令語		シン	ボル		機能	JW10	機種名 JW20H	(J-boa	rdはJW20Hに含む) JW50H/70H/100H
F-204		204 ND n	S		送信命令	×	×	0	0
F-205	F-2	205 V	D		受信命令	×	×	0	0
F-206	F-2	206 P1 UN1-CH	ST1	UN2	オープンチャンネル1(階層通信設定)	×	×	0	×
F-207	F-2	207 P2 ST2	file N	n	オープンチャンネル2(階層通信設定)	×	×	0	×
F-210	— F-2	210 D S1	S2	D	レジスタ間のバイナリ加算 (8ビット+8ビット)	0	0	0	0
F-210w	F-2	10w D S1	S2	D	レジスタ間のバイナリ加算 (16ビット+16ビット)	0	0	0	0
F-210d	F-2 AD	10d D S1	S2	D	レジスタ間のバイナリ加算 (32ビット+32ビット)	×	0	0	0
Fc210	Fc2	210 D S1	n	D	レジスタと定数のバイナリ加算 (8ビット+8ビット)	0	0	0	0
Fc210w	Fc2	110w S1	n	D	レジスタと定数のバイナリ加算 (16ビット+16ビット)	0	0	0	0
Fc210d	Fc2	110d D S1	n	D	レジスタと定数のバイナリ加算 (32ビット+16ビット)	×	0	0	0
F-211	— F-2		S2	D	レジスタ間のバイナリ減算 (8ビットー8ビット)	0	0	0	0
F-211w	F-2 SL	11w B S1	S2	D	レジスタ間のバイナリ減算 (16ビットー16ビット)	0	0	0	0
F-211d	— F-2	11d B S1	S2	D	レジスタ間のバイナリ減算 (32ビットー32ビット)	×	0	0	0
Fc211	Fc	211 B S1	n	D	レジスタと定数のバイナリ減算 (8ビットー8ビット)	0	0	0	0
Fc211w	– Fá	11w B S1	n	D	レジスタと定数のバイナリ減算 (16ビットー16ビット)	0	0	0	0
Fc211d	— Fc	211d B S1	n	D	レジスタと定数のバイナリ減算 (32ビットー16ビット)	×	0	0	0
F-212	— F-2		S2	S3	ウィンドウコンパレータ (1バイトレジスタ間)	0	0	0	0
F-212w	— F-2	12w DW S1	S2	S3	ウィンドウコンパレータ (1ワードレジスタ間)	0	0	0	0
F-212d		12d DW S1	S2	S3	ウィンドウコンパレータ (2ワードレジスタ間)	×	0	0	0
Fc212	—Fc	212 DW S1	n1	n2	ウィンドウコンパレータ (1バイト8進定数間)	0	0	0	0
Fc212w	— Fc2	12w S1	n1	n2	ウィンドウコンパレータ (1ワード8進定数間)	0	0	0	0
Fx212		212 DW S1	n1	n2	ウィンドウコンパレータ (1バイト16進定数間)	×	×	0	0
Fx212w	— Fx2	12w DW S1	n1	n2	ウィンドウコンパレータ (1ワード16進定数間)	×	×	0	0
F-215	— F-2		S2	D	レジスタ間のバイナリ乗算 (8ビット×8ビット)	0	0	0	0
F-215w		15w JL S1	S2	D	レジスタ間のバイナリ乗算 (16ビット×16ビット)	0	0	0	0
F-215d		15d JL S1	S2	D	レジスタ間のバイナリ乗算 (32ビット×32ビット)	×	0	0	0
Fc215	—Fc	215 JL S1	n	D	レジスタと定数のバイナリ乗算 (8ビット×8ビット)	0	0	0	0
Fc215w	— Fca	15w S1	n	D	レジスタと定数のバイナリ乗算 (16ビット×16ビット)	0	0	0	0
Fc215d	— Fcá	.15d JL S1	n	D	レジスタと定数のバイナリ乗算 (32ビット×16ビット)	×	0	0	0

ヘヘ==	S. S. #2 II	14% &F.	РC		(J-boardはJW20Hに含む)		
命令語	シンボル	機能	JW10	JW20H	JW30H	JW50H/70H/100H	
F-216	F-216 S1 S2 D	レジスタ間のバイナリ除算 (8 ビット÷8 ビット)	0	0	0	\circ	
F-216w	F-216w S1 S2 D	レジスタ間のバイナリ除算 (15ビット÷15ビット)	0	0	0	0	
F-216d	F-216d S1 S2 D	レジスタ間のバイナリ除算 (31ビット÷31ビット)	0	0	0	0	
Fc216	Fc216 S1 n D	レジスタと定数のパイナリ除算 (8ビット÷8ビット)	0	0	0	0	
Fc216w	— Fc216w S1 n D	レジスタと定数のバイナリ除算 (15ビット÷15ビット)	0	0	0	0	
Fc216d	Fc216d S1 n D	レジスタと定数のバイナリ除算 (31ビット÷15ビット)	×	0	0	0	
F-231	F-231 MCRN	マスターコントロール ネスティング リセット	×	×	0	×	
F-242	F-242 JCRN	ジャンプコントロール ネスティング リセット	×	×	0	×	
F-252	— F-252 S n D	HEX→ASCII変換	×	0	0	0	
F-253	——F-253 S n D	ASC∥→HEX変換	×	0	0	0	
F-260	F-260 S D BIT	現在値と設定値が、レジスタ指定可能な タイマ命令	×	×	0	0	
Fc260	Fc260 n D BIT	現在値がレジスタ指定可能なタイマ命令 (設定値はBCD定数)	×	×	0	0	
F-261	① F-261 S D BIT	現在値と設定値が、レジスタ指定可能なカウンタ命令 ① 計数入力 ② リセット入力	×	×	0	0	
Fc261	① Fc261 n D BIT	現在値がレジスタ指定可能なカウンタ命令 (設定値はBCD定数)①計数入力 ② リセット入力	×	×	0	0	
F-263	F-263 D	バイナリ加算(+4)カウンタ(1バイト)	×	×	0	0	
F-263w	F-263W D	バイナリ加算(+4)カウンタ(1ワード)	×	×	0	0	
F-264	F-264 DEC4 D	バイナリ減算(ー4)カウンタ(1バイト)	×	×	0	0	
F-264w	F-264w D DEC4 D	バイナリ減算(ー4)カウンタ(1ワード)	×	×	0	0	
F-310	F-310 S1 S2 D	レジスタ間の符号付バイナリ加算 (31ビット+31ビット)	×	×	0	×	
F-311	F-311 S1 S2 D	レジスタ間の符号付バイナリ減算 (31ビットー31ビット)	×	×	0	×	
F-315	F-315 S1 S2 D	レジスタ間の符号付バイナリ乗算 (31ビット×31ビット)	×	×	0	×	
F-316	F-316 S1 S2 D	レジスタ間の符号付バイナリ除算 (31ビット÷31ビット)	×	×	0	×	
NOP		無効命令	0	0	0	0	

⁽注) JW20Hのステップフロー命令(F-380~F-396)は省略しています。

改訂履歴

版、作成年月は表紙の右上に記載しております。

版	作成年月	改訂內容
初版	1996年11月	
改訂 1.1版	1997年3月	・JW10基本ユニット(JW-1342K/1442K/1642K)の追加 ・JW30Hコントロールユニット(JW-31CUH1, JW-32CUH1, JW-33CUH1/H2/H3)の追加 ・説明改善(2・73ページ)
改訂1.2版	1997年9月	· 増刷改訂
改訂1.3版	2001年4月	· 増刷改訂

シャープマニファクチャリングシステム株式会社

本 社 〒581-8581 大阪府八尾市跡部本町4丁目1番 33号

● インターネットホームページによるシャープ制御機器の情報サービス http://www.sharp.co.jp/sms/