



HDMI出力ファームウェアバージョン確認方法

■手順


1. 拡張クレードルTA-CR02にACアダプターを接続し、本製品をセットします。
2. 「HDMI出力改善用アップデーター」をダウンロード、解凍したものに含まれる「HDMI_ChkVer.exe」を実行します。
3. 「COM1」が選択されていることを確認したのち、「Connection」をタップします。
(ボタンの表記が「Disconnection」に変わります。)



4. 「Version」をタップします。



5. 1行目に表示されるバージョン（“Ver”に続く文字列）を確認します。



6. バージョンを確認後、「Clear」をタップ、「Disconnection」をタップし、その後「x」をタップし終了します。

