SHARP

シャープ「適温蓄冷材」


シャープの適温蓄冷材とは?

液晶が、

真冬のスキー場でも固体化せず, 真夏の海岸でも液体化しない ようにする技術


(液晶=固体と液体の中間の状態)





蓄冷材が融ける温度と凍る温度をコントロール

10℃まで融けない「適温蓄冷材」



庫内温度8℃の環境で、氷は融けて水になりますが、 10℃の「適温蓄冷材」は氷のままです。

5℃で凍る「適温蓄冷材」



庫内温度5℃の環境で、10℃の「適温蓄冷材」は 凍り始めます。





庫内温度5℃の環境で、水は変化しませんが、 10℃の「適温蓄冷材」は凍結します。